

FORMATION DE BASE

SCIA Engineer

Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans une base de données ou un système d'extraction ou publiée, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électroniquement, mécaniquement, par impression, impression photo, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. SCIA n'est pas responsable des dommages directs ou indirects dus à des imperfections de la documentation et / ou du logiciel.

© Copyright 2021 SCIA nv. Tous les droits sont réservés.

Sommaire

Sommaire	3
Chapitre 1: Démarrage	7
1.1. Interface Utilisateur Générale	7
1.1.1. Arborescence.....	7
1.1.2. Barres d'outils	8
1.1.3. Fenêtre de propriétés	10
1.1.4. Ligne de commande	10
1.1.5. Raccourcis pour les paramètres de vue	10
1.1.6. Paramètres d'accrochage.....	11
1.2. Options.....	12
1.2.1. Environnement.....	12
1.2.2. Autre	13
1.3. Paramètres du projet	14
1.3.1. Données de base.....	14
1.3.2. Fonctionnalités.....	16
1.3.3. Actions	16
1.3.4. Système d'unités	17
1.3.5. Protection	17
Chapitre 2: Modélisation	19
2.1. Grille	19
2.2. Vues, activités et calques	20
2.2.1. Vues.....	20
2.2.2. Activités.....	21
2.2.3. Calques.....	22
2.3. Sélection	23
2.4. Paramètres d'affichage généraux	23
2.5. Matériaux	24
2.6. Sections	25
2.7. Éléments 1D.....	27
2.8. Éléments 2D.....	29
2.9. Panneaux de charge	30
2.10. Appuis	33
2.11. Blocs catalogue	35
2.12. Jarrets	36
2.13. Rotules.....	39
2.14. Non-linéarité des barres.....	40

2.15.	Sous-sol	41
2.16.	Modifier la forme d'un élément	43
2.16.1.	Par la fenêtre de propriétés	43
2.16.2.	Avec l'action « Edition en tableau ».....	43
2.16.3.	En cliquant et déplaçant graphiquement	43
2.17.	Connecter les éléments	44
2.18.	Contrôle des données de la structure	45
2.19.	Les commandes de modification	46
2.19.1.	Copier	47
2.19.2.	Copies multiples.....	47
2.19.3.	Miroir	49
2.19.4.	Scinder aux points définis	49
2.20.	Editions en tableaux	49
Chapitre 3:	Chargements	51
3.1.	Cas de charges	51
3.2.	Groupes de charges	52
3.2.1.	Groupe de charge de type permanente.....	52
3.2.2.	Groupe de charge de type variable	52
3.3.	Combinaisons	53
3.3.1.	Combinaisons linéaires.....	54
3.3.2.	Combinaisons automatiques	55
3.3.3.	Combinaisons Eurocode.....	55
3.4.	Combinaisons non-linéaires	59
3.5.	Classes de résultats	61
3.6.	Effort ponctuel	62
3.6.1.	Effort ponctuel aux nœuds.....	62
3.6.2.	Groupe de charge de type permanente.....	63
3.6.3.	Groupe de charge de type permanente.....	64
3.7.	Effort linéaire	67
3.8.	Charge surfacique	68
Chapitre 4:	Calcul	69
4.1.	Maillage	69
4.2.	Calcul / Solveur	70
Chapitre 5:	Résultats	71
5.1.	Contrôle des données	71
5.2.	Résultats requis	73
5.2.1.	Déplacement des nœuds.....	73
5.2.2.	Résultats 3D	73

5.2.3.	Résultats par composant	74
5.2.4.	Métre	74
5.2.5.	Protocole de calcul	75
5.2.6.	Paramétrage du menu de propriétés	76
5.3.	Résultats en tableau	83
5.4.	Aperçu des résultats.....	83
5.5.	Coupe sur élément 2D	84
5.6.	Bande de lissage.....	85
5.7.	Bande d'intégration / Elément d'intégration	88
Chapitre 6:	Calcul Acier	91
6.1.	Configuration Acier.....	91
6.2.	Paramètres de flambement	92
6.2.1.	Calcul du flambement par défaut.....	92
6.2.2.	Groupes de flambement	94
6.3.	Données de contrôle d'élément.....	96
6.4.	Contrôle ELU	98
6.4.1.	Sorties graphiques	98
6.4.2.	Aperçu.....	100
6.4.3.	Sorties en tableau.....	101
6.5.	Contrôle ELS	101
6.6.	Autodesign global.....	103
6.7.	Assemblages	108
Chapitre 7:	Calcul Béton	113
7.1.	Configuration Béton	113
7.2.	Efforts internes recalculés.....	113
7.3.	Ferraillage défini	116
7.4.	Ferraillage requis	117
7.4.1.	Eléments 1D	117
7.4.2.	Surfaces (Eléments 2D).....	118
7.5.	Ferraillage utilisateur.....	121
7.5.1.	Eléments 1D	121
7.5.2.	Surfaces (Eléments 2D).....	126
7.6.	Contrôle ELU & ELS 1D	127
7.6.1.	Réponse en capacité	127
7.6.2.	Diagramme en capacité.....	128
7.6.3.	Effort tranchant + Torsion	128
7.6.4.	Limites de contraintes.....	129


7.6.5.	Fissuration	130
7.6.6.	Flèche	131
7.7.	Vérification avec fissuration 2D	132
7.8.	Vérification au poinçonnement	135
7.9.	Déformation à long terme avec fissuration	137
Chapitre 8:	Rapport	139
8.1.	Interface Générale.....	139
8.2.	Mise en page générale.....	140
8.2.1.	Mise en page	140
8.2.2.	Saut de page et format de page	141
8.2.3.	Entête et pied de page.....	142
8.2.4.	Chapitre	143
8.2.5.	Texte formaté.....	143
8.3.	Ajout d'images	144
8.3.1.	Copie d'écran ou images live.....	144
8.3.2.	Boite d'entrée (Inbox)	146
8.3.3.	Galerie d'images	146
8.3.4.	Espace papier	148
8.3.5.	Générer les images	148
8.4.	Gestion de la note	151
8.4.1.	Gabarit de notes	151
8.4.2.	Export.....	153
8.4.3.	Impression	154

Chapitre 1: Démarrage

Ce chapitre donne une vue générale de SCIA Engineer. Il contient l'interface générale, les options, et les paramètres du projet.


1.1. Interface Utilisateur Générale

L'interface Utilisateur Générale (GUI) de SCIA Engineer comporte les éléments suivants : l'arborescence, les barres d'outils, la fenêtre de propriétés, la ligne de commande, les raccourcis pour les paramètres de vue et les paramètres d'accrochage. Ces composants seront expliqués en détail dans ce chapitre.



1.1.1. Arborescence

La fenêtre principale de l'arborescence permet une navigation facile entre les différentes fonctions et services de SCIA Engineer. Si vous cliquez sur l'un des onglets de l'arborescence principale, une nouvelle (sous)arborescence s'ouvrira avec davantage de fonctionnalités détaillées pour ce service. L'arborescence principale est ordonnée de manière logique. Cela signifie que les fonctions / services qui ont besoin d'être utilisées tôt dans le projet se trouvent en haut, et les fonctions / services qui sont utilisées plus tard dans le projet sont en bas. Par exemple, l'onglet « Grilles » est placé au-dessus de « Structure » car la grille doit généralement être modélisée avant de modéliser la structure.



1.1.2. Barres d'outils


Les barres d'outils vous donne un accès rapide aux outils les plus utilisés de SCIA Engineer. Les outils listés sont indépendants de l'arborescence et resteront toujours les mêmes. Des informations supplémentaires sur ces outils s'affichent lorsque vous survolez les icônes. Ci-dessous les barres d'outils disponibles sont listées.

Base



Cette barre d'outils contient les outils basiques : démarrer un nouveau projet, ouvrir un projet, sauvegarder un projet, basculer entre différents projets, ...

Manipulations géométriques



Cette barre d'outils contient toutes les manipulations géométriques : copier, déplacer, miroir, nœuds connectés, ...


Projet



Cette barre d'outils contient les commandes et paramètres généraux du projet : bibliothèques (comme les matériaux et les sections), les unités, les contrôles de structure, les notes de calcul, ...

1.1.3. Fenêtre de propriétés

La fenêtre de propriétés affiche toutes les propriétés de la sélection. Vous pouvez facilement vérifier ou modifier les propriétés via cette fenêtre. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour changer l'entité lorsque plusieurs entités sont sélectionnées.



1.1.4. Ligne de commande

La ligne de commande a deux fonctions :

- La ligne de commande mentionne les étapes nécessaires dont vous avez besoin pour exécuter une action.

```
Copier - Sélectionner les entités à copier (finir la sélection avec ESC) >
```

- Vous pouvez démarrer une fonction ou effectuer une action en tapant la commande correcte.

Quelques commandes utiles :



- sel -----> sélectionner un nœud / élément
- selmn -----> sélectionner un nœud de maillage
- x, y, z -----> vue dans les directions X, Y ou Z
- copier, déplacer, rotation, miroir -----> commencer la manipulation de la géométrie
- calc -----> lancer le calcul


Vous pouvez retrouver la liste complète des commandes sur :

https://help.scia.net/webhelplatest/en/#vit/gui/list_of_commands.htm

1.1.5. Raccourcis pour les paramètres de vue

Les raccourcis pour la configuration des vues permettent un ajustement rapide des paramètres de vue. Les images suivantes donnent une représentation graphique de toutes les options.





A côté de ces raccourcis, vous avez également une version condensée des paramètres de vue dans la barre d'outils. Vous y avez accès en cliquant sur l'icône suivante  :



1.1.6. Paramètres d'accrochage

Dans la barre d'outils « Paramètres d'accrochage », vous pouvez modifier la façon dont le programme accroche les points pendant la modélisation. Une vue d'ensemble graphique de tous les paramètres est présentée ci-dessous. Davantage d'informations sur l'outil s'affichent lorsque vous survolez l'icône.




1.2. Options

Dans ce chapitre, sont expliqués les paramètres les plus importants du menu « Options ». Vous pouvez retrouver le menu « Options » dans la Configuration du projet.


1.2.1. Environnement

Dans l'onglet « Environnement », les paramètres suivants peuvent être choisis :


- Vous pouvez modifier le rendu et la qualité d'antirénelage. Si la carte graphique de votre ordinateur pose souci avec le rendu, ces paramètres doivent être diminués.



- Vous pouvez réinitialiser l'interface graphique utilisateur.




- Vous pouvez modifier la présentation des barres d'outils via l'option « Style de barres d'outils ». Pour afficher la totalité des barres d'outils disponibles, l'option « complet » doit être sélectionnée :



1.2.2. Autre

Dans l'onglet « Divers », vous pouvez choisir la langue utilisée par SCIA Engineer. L'interface et les sorties peuvent avoir des langages différents.




Note : Seules les langues installées sont présentées ici. Il vous faut aussi le module « Langue » pour pouvoir les utiliser.

1.3. Paramètres du projet

La première chose à faire pour démarrer un nouveau projet, est de définir les paramètres du projet. La fenêtre des paramètres du projet est composée des onglets suivants : « Données de base », « Fonctionnalités », « Actions », « Système d'unités », « Protection ».

1.3.1. Données de base

L'onglet « données de base » permet de définir quelques données particulières au projet.



Matériau : choisir les matériaux que vous souhaitez utiliser dans le projet ainsi que les valeurs de qualité par défaut.

Norme : sélectionner la norme et l'annexe nationale que vous voulez appliquer.

Environnement de la structure :

1		Only 1D-members, 2D environment, axial force only
2		Only 1D-members, 2D environment
3		Only 1D-members, 3D environment, axial force only
4		Only 1D-members, 3D environment
5		Horizontal grate
6		1D-members, 2D-members, 2D environment (Horizontal)
7		1D-members, 2D-members, 2D environment (Vertical)
8		Everything

Environnement de post-traitement : deux environnements de post-traitement sont disponibles : « v16 et antérieures » et « standard ». Un post processeur traduit les résultats du calcul MEF en des résultats utilisables et en représentation graphique.




Post processeur « v16 et antérieures » : c'était le post processeur qui était utilisé par SCIA Engineer 16 et par les versions antérieures, et qui contient toutes les vieilles fonctionnalités. Il vous faut choisir ce post processeur si vous avez besoin d'une fonctionnalité qui n'est pas (encore) développée dans le post processeur « standard ».

Post processeur « standard » : depuis SCIA Engineer 17, il existe ce nouveau post processeur. Ce post processeur est compatible avec la version 64 bits et possède des fonctionnalités nouvelles et

plus abouties. Les fonctions du post processeur « v16 et antérieures » ne sont pas encore toutes converties au post processeur « standard ».


1.3.2. Fonctionnalités

Dans l'onglet « Fonctionnalités », vous devez vérifier les fonctions que vous voulez utiliser dans SCIA Engineer. Depuis SCIA Engineer 18, le programme prend en compte automatiquement quelques fonctionnalités de base dans les données d'entrée.




1.3.3. Actions

Dans cet onglet, vous pouvez définir l'accélération de la pesanteur, le chargement de vent, de neige, les coefficients de modèle pour les charges d'eau, les coefficients pour les directions concomitantes dans le cas des combinaisons sismiques, et les combinaisons automatiques de la norme.




1.3.4. Système d'unités

Dans cet onglet, vous pouvez choisir les unités utilisées dans le projet.



1.3.5. Protection


Cet onglet vous permet de saisir un mot de passe pour protéger le projet.



Chapitre 2: Modélisation

2.1. Grille

Pour insérer une grille et/ou des étages, cliquer sur « Grilles et étages » dans l'arborescence.




Grille 2D – Lignes libres

En utilisant cette option, vous pouvez dessiner des lignes libres pour créer une grille ou en ajouter à une grille existante.


Grille 2D – Grille orthogonale / Grille 3D

Dans ces fenêtres, vous devez définir les distances dx, dy, dz entre deux lignes de la grille et la quantité de lignes souhaitées (Rep).



Grille 2D – Lignes radiales

Pour saisir une grille circulaire, il vous faut définir une distance dx et une rotation dy.



Note : il est possible d'éditer la grille (en cliquant dessus) lorsque vous êtes dans le menu « Grilles et étages ». Dans les autres services, la grille ne sera plus sélectionnable.

2.2. Vues, activités et calques

2.2.1. Vues

Il existe trois façons de changer les vues dans le modèle.

En utilisant les raccourcis clavier

CRTL + clic droit de la souris = rotation du modèle.

SHIFT + clic droit de la souris OU en restant appuyé sur la molette de la souris = déplacer le modèle

DEROULER (MOLETTE DE LA SOURIS) = zoom avant/arrière

En utilisant la barre d'outils « Vue »



Dans la barre d'outils, vous pouvez choisir de mettre les vues dans les directions X, Y ou Z ou bien dans une direction orthogonale.


En utilisant le NaviCube



Le NaviCube vous permet de changer facilement de vue :


- Clic gauche : tourner
- Clic droit : zoom
- Cliquer sur un plan vous donnera une vue perpendiculaire à ce plan
- Cliquer sur un coin vous donnera une vue orthogonale (depuis ce point de vue).

Il est possible de changer la taille du NaviCube en cliquant sur l'icône représentant une roue dentée (mais vous ne pouvez pas masquer en totalité le NaviCube) :





2.2.2. Activités


Dans SCIA Engineer, vous pouvez utiliser la barre d'outils « Activités » pour masquer / afficher des éléments.



: Activer l'activité.


 : Ajouter une activité par calques.


 : Masquer tous les éléments qui ne sont pas sélectionnés.

 : Masquer les éléments sélectionnés.

 : Dessiner les éléments masqués en ligne

2.2.3. Calques

Vous pouvez ouvrir le menu « Calques » en cliquant sur le raccourci dans la barre d'outils « Projet » , ou bien cliquer sur le menu Outils / Calques.



Vous pouvez créer des calques dans cette fenêtre. Deux options sont proposées :

- « Exclure du modèle d'analyse » : si cette option est cochée, les éléments de ce calque ne seront pas pris en compte dans le calcul.
- « Activité courante » : si cette option est décochée, les éléments de ce calque ne seront pas visibles.


Vous pouvez assigner des éléments à un calque en les sélectionnant en modifiant la propriété « Calque ».

2.3. Sélection

Lorsque vous maintenez appuyé le bouton gauche de la souris, vous pouvez créer une fenêtre de sélection pour sélectionner plusieurs éléments.

Fenêtre de sélection en lignes continues : cette fenêtre s'affiche en cliquant de la gauche vers la droite. Avec cette fenêtre, vous sélectionnez uniquement les éléments qui sont entièrement dans la fenêtre.

Fenêtre de sélection en lignes discontinues (pointillés) : cette fenêtre s'affiche en cliquant de la droite vers la gauche. Avec cette fenêtre, vous sélectionnez tous les éléments qui se trouvent même partiellement dans cette fenêtre. En d'autres termes, vous sélectionnez tous les éléments qui sont en totalité dans la fenêtre, mais aussi tous les éléments qui croisent cette fenêtre.




En plus des sélections via la souris et des quelques outils de sélections automatiques dans la barre d'outils, vous pouvez aussi sauvegarder une sélection en cours. De cette façon, vous pouvez facilement charger une précédente sélection.



Ces deux icônes se trouvent dans la barre d'outils « Sélection d'objet » ou dans le menu Outils / Sélections.

2.4. Paramètres d'affichage généraux


Vous pouvez ouvrir la fenêtre « Paramètres d'affichage généraux » par un clic droit sur l'écran. Ce menu vous permet d'éditer les paramètres de vue de votre projet.




Quelques-uns des paramètres les plus utilisés sont encadrés en rouge ci-dessus :


- Les couleurs par propriétés : vous pouvez afficher la couleur des éléments dans le modèle par type d'éléments, par section, ... ;
- L'affichage des axes locaux ;
- L'affichage des types de profil.


2.5. Matériaux

Vous pouvez ouvrir la base de données des matériaux par le menu Bibliothèque / Matériaux ou en cliquant sur l'icône  de la barre d'outils « Projet ». Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser tous les matériaux activés et leurs différentes qualités. Lorsque vous cliquez sur un matériau, vous pouvez éditer ses paramètres.



2.6. Sections


Vous pouvez ouvrir la base de données des sections par le menu Bibliothèque / Sections ou en cliquant sur l'icône  de la barre d'outils « Projet ».



Dans l'image ci-dessus, les sections les plus utilisées sont encadrées en rouge :

- « **Profils acier** » : vous pouvez trouver tous les profils standards (présentés sous forme de tableaux) dans la bibliothèque.
- « **Béton** » : vous pouvez utiliser cette option pour créer une section béton.
- « **Formes géométriques** » : cette option vous permet de créer une section géométrique. Toutefois, il n'est pas conseillé d'utiliser cette option. En effet, la section serait une section métallique à paroi épaisse (courbes de flambement d). Lorsque vous sélectionnez ce type de profil pour le béton, il vous faut modifier quelques paramètres. Il est donc préférable d'utiliser l'option « Béton » pour une section béton et l'option « Parois minces » pour une section métallique.
- « **Numérique** » : avec cette option, vous pouvez ajouter une section numériquement. Vous pouvez assigner tous les paramètres à cette section sans pour autant lui donner une surface dans la vue 3D. Vous pouvez utiliser ce type pour les éléments fictifs.
- « **Général** » : cette option vous permet de dessiner une section personnalisée.
- « **Paires** » : avec ce type de sections, vous pouvez créer une section paire / composée, d'où il en résulte une section complètement coopérative.
- « **Parois minces** » : avec cette option, vous pouvez créer des sections minces personnalisées.

Lorsque vous ajoutez une section, la fenêtre suivante s'ouvre :




Dans cette fenêtre, il vous faut saisir les paramètres. Pour visualiser les propriétés calculées, il faut cliquer sur « M-à-jour ». Les propriétés de la section sont calculées lorsque vous cliquez sur « OK ».

« **Utiliser l'analyse MEF 2D** » : lorsque cette option n'est pas cochée, les propriétés sont calculées avec des formules simplifiées. Si cette option est cochée, un maillage sera généré pour calculer les propriétés. Avec cette option, A_y , A_z , I_t et I_w sont calculés de manière plus précise. Cette option est importante à prendre en compte, uniquement pour les sections à parois minces, si la section va travailler en torsion.


Note : lorsque vous utilisez une section de la bibliothèque « Profilés acier », vous n’avez pas besoin de saisir les paramètres ci-dessus car les paramètres et les propriétés sont déjà introduits dans des tableaux.

2.7. Eléments 1D

Il existe trois possibilité pour modéliser un élément 1D :



Elément : avec cette option, vous pouvez dessiner un élément 1D par deux points. Cet élément a automatiquement le type « General(0) » ou « Poutre(80) ». Vous pouvez modifier la forme de l’élément avec la barre d’outils ci-après (elle apparaît au-dessus de la ligne de commande lorsque vous modélisez l’élément).



Poutre : avec cette option, vous pouvez dessiner un élément horizontal 1D par un point, une longueur, une direction et un point d’insertion. Cet élément a automatiquement le type « Poutre(80) ».


Direction	axe X
Longueur [m]	6.000
Point d'insertion	début

Poteau : avec cette option, vous pouvez dessiner un élément vertical 1D par un point, une longueur et un point d’insertion. Cet élément a automatiquement le type « Poteau(100) ».

Longueur [m]	3.600
Point d'insertion	Bas


Note : le type est important pour la définition des assemblages, pour effectuer un contrôle acier ELU et pour déterminer la méthode de calcul dans le menu « Béton ».

En plus des paramètres ci-dessus, il vous faut également définir quelques autres paramètres :



- « **Section** » : définition d'une section.
- « **Alpha** » : rotation de l'élément autour de son propre axe. Par cette rotation, l'axe local SCL ne tourne pas. Cela signifie que le SCL est différent des axes fort et faible du profilé.
- « **Ligne syst. Barre** » : changement de la ligne système de l'élément.
- « **ey, ez** » : ajout d'une excentricité.
- « **Rotation SCL** » : rotation de l'élément autour de son propre axe. Par cette rotation, l'axe local SCL tourne avec l'élément.
- « **Type EF** » : ici vous avez le choix entre une analyse MEF standard (flexion + effort normal) ou un effort axial seul. Cette option doit être changée pour les éléments qui sont soumis uniquement à un effort normal.
- « **Calque** » : définition du calque.


Différence entre les rotations :



Vous pouvez ajouter des composants d'élément 1D aux éléments. Le type « Jarret » est souvent utilisé et est expliqué plus loin dans le manuel.

2.8. Eléments 2D

Il existe trois possibilité pour modéliser un élément 2D :




Plaques : vous définissez cet élément 2D en dessinant les bords. Vous pouvez changer la forme des bords en utilisant la barre d'outils ci-dessous (elle apparait au-dessus de la ligne de commande lorsque vous dessinez la plaque). Cet élément a automatiquement le type « Dalle(90) ».




Murs - Voile : cet élément 2D peut être défini en dessinant la ligne de base (bas ou haut) et en lui attribuant une hauteur. Cet élément a automatiquement le type « Voile(80) ».

Hauteur [m]	3.600
Point d'insertion	bas

Coques : vous définissez un élément coque en dessinant les bords, par une surface de révolution ou une surface extrudée.




En plus des paramètres ci-dessus, il vous faut également définir quelques autres paramètres :



- « **Type** » : sélection du type.
- « **Matériau** » : sélection du matériau.

- « **Modèle éléments finis** » : sélection du modèle MEF : « isotrope » ou « orthotrope ». Une plaque orthotrope a des propriétés différentes dans la direction perpendiculaire.
- « **Épaisseur** » : définition de l'épaisseur de la plaque. Par défaut, la plaque créée a une épaisseur constante. Vous pouvez la modifier par la suite en épaisseur variable dans la fenêtre de propriétés.
- « **Niveau de référence** » : définition du niveau de référence : haut, bas ou centre.
- « **Excentricité** » : ajout d'une excentricité à la plaque.
- « **Angle SCL** » : modification de l'angle de l'axe local de la plaque.
- « **Calque** » : définition du calque.

Vous pouvez ajouter des composants d'élément 2D à la plaque :



Sous-région : créer une sous-région. C'est une zone de l'élément 2D qui a une épaisseur et/ou une qualité de matériau différentes du reste de l'élément 2D.

Ouverture : créer une ouverture dans l'élément 2D.

Nœud interne : créer un nœud sur l'élément 2D.

Ligne interne : créer une ligne sur un élément 2D. Les éléments 1D parallèles sont connectés à la plaque uniquement lorsqu'il y a une ligne.

Nervure : créer une nervure sur l'élément 2D. Une nervure est automatiquement connectée à l'élément 2D.

Bande d'intégration : une bande d'intégration permet de visualiser les résultats d'une partie d'un élément 2D comme si c'était un élément 1D.


Intersection : créer une intersection entre deux éléments 2D. Cela connectera les deux éléments entre eux.

Note : la fonction « **Nœud interne** » ne s'applique que pour ajouter un nœud à l'intérieur de la polyligne de l'élément. Elle ne fonctionne pas si le nœud doit être positionné sur le bord d'un élément 2D. Pour insérer un nœud sur le bord d'un élément 2D, vous pouvez utiliser l'option « **Modifier la polyligne – Insérer un nœud** » du menu « **Modifier** » / « **Edition de polyligne** »

2.9. Panneaux de charge

Un panneau de charge est un élément 2D qui transfère la charge appliquée à ses bords ou nœuds. Le panneau de charge n'ajoute pas de rigidité au modèle.

Vous pouvez trouver les « Panneaux de charge » dans le service « Structure ». Quatre différents types de panneaux sont disponibles :




Charge sur nœuds : le panneau transfère la charge aux nœuds du panneau.

Charge sur lignes : le panneau transfère la charge aux bords du panneau.

Charges sur lignes et barres : le panneau transfère la charge aux bords du panneau et sur poutres qui se trouvent dans le plan du panneau.


Panneau avec poutres parallèles : idem ci-dessus, toutefois les poutres seront automatiquement générées via cette fonction.

Après avoir choisi le type de panneau, il vous faut définir les propriétés. Il n'est pas nécessaire de définir toutes les propriétés correctement avant de modéliser le panneau. Cela peut très bien se paramétrer après.



- « **Direction porteuse** » : vous pouvez choisir la direction dans laquelle les charges vont être transférées. Ce peut être la direction X, Y ou les deux. La direction X et Y suit les axes locaux du panneau.
- « **Angle max pour le transfert** » : différence angulaire maximum autorisée entre un bord et une poutre, perpendiculairement à la direction de transfert des charges, pour le transfert des efforts internes.
- « **Angle SCL** » : rotation du SCL.
- « **Excentricité max des éléments** » : excentricité maximum des éléments autorisée. Si l'excentricité est supérieure à la valeur limite, la charge ne sera pas transférée.
- « **Méthode de transfert des charges** » : il existe quatre méthode de transfert des charges.

- « **Aires tributaires** » : cette méthode divise la surface de manière à ce que chaque zone soit « reprise » par la poutre qui se trouve sur ce côté. Cela signifie que la charge sur cette partie de la surface est entièrement transférée à cette poutre. Cette méthode ne fonctionne pas pour les charges complexes. L'avantage de cette méthode est la rapidité du calcul des charges.



- « **Standard** » : cette méthode utilise des coefficients de poids qui répartit la charge entre les poutres. Vous pouvez définir ces coefficients dans la fenêtre de propriétés.

Poids des lignes/barr...	
LP1/B3	1
LP1/B6	1
LP1/B7	1
LP1/B8	1

- « **Précis (MEF), lignes d'appuis encastrées** » : cette méthode génère un maillage sur le panneau et utilise un calcul MEF pour déterminer la distribution de la charge. Avec cette option, les poutres sont encastrées sur le panneau.
- « **Précis (MEF), lignes d'appuis articulées** » : cette méthode génère un maillage sur le panneau et utilise un calcul MEF pour déterminer la distribution de la charge. Avec cette option, les poutres sont articulées sur le panneau.

Note : la méthode MEF permet de déterminer une distribution de charges sur des éléments porteurs, basée sur la réponse MEF d'une plaque auxiliaire avec une rigidité finie. La réponse de la plaque est déterminée avant l'analyse de la structure 3D (dès lors que l'on clique sur « Générer les charges »).

Les conditions aux limites de cette plaque auxiliaire affecte le transfert de charges du panneau aux nœuds et aux éléments adjacents. Vous pouvez définir la liaison entre le panneau et les poutres porteuses au niveau des bords de panneau comme encastrée ou articulée. Vous pouvez choisir entre deux options « lignes d'appuis encastrées » ou « lignes d'appuis articulées », ce qui entraîne une distribution finale des charges différente. Les réactions qui résultent du calcul en arrière-plan de la plaque auxiliaire sont converties aux charges générées sur la structure réelle. Dans le cas de « lignes d'appuis encastrées », les réactions de moment seront ignorées, puisque ne sont pas dans la réponse structurelle.

- « **Sélection des entités** » : les entités / barres sur lesquelles les charges sont transférées, sont automatiquement sélectionnées. Vous pouvez modifier cette sélection en changeant cette option sur « sélection utilisateur » ou « type ».

Si vous sélectionnez « sélection utilisateur », il vous faut cliquer sur « Mettre à jour la sélection des lignes / barres », puis sélectionner / désélectionner les éléments.

Edition en tableau	>>>
Mettre à jour la sélection des lignes/barres	>>>
Mettre à jour tous les panneaux de charge	>>>

Si vous sélectionnez « Type », il vous faut alors cocher / décocher les types pris en compte :

Sélection des éléments	
général (0)	<input checked="" type="checkbox"/>
poutre (80)	<input checked="" type="checkbox"/>
poteau (100)	<input checked="" type="checkbox"/>
poteau de pignon (70)	<input checked="" type="checkbox"/>
poteau secondaire (60)	<input checked="" type="checkbox"/>
chevron (90)	<input checked="" type="checkbox"/>
panne (0)	<input checked="" type="checkbox"/>
contreventement de toitu...	<input checked="" type="checkbox"/>
contreventement de mur ...	<input checked="" type="checkbox"/>
lierne (0)	<input checked="" type="checkbox"/>
membrure de treillis (95)	<input checked="" type="checkbox"/>
diagonale de treillis (90)	<input checked="" type="checkbox"/>
poutre-dalle (99)	<input checked="" type="checkbox"/>
nervure de poutre mixte (...)	<input checked="" type="checkbox"/>

2.10. Appuis

Les appuis se trouvent dans le service « Structure » dans les « Données du modèle ».


Appuis
nodal
ponctuel sur une barre
réparti sur une barre
réparti sur un bord

Nodal : cet appui ne peut être assigné qu'à un nœud.


Ponctuel sur une barre : cet appui ponctuel peut être placé le long d'un élément linéaire. Il faut définir la position relative ou absolue de l'appui le long de l'élément.

Géométrie	
Domaine	tout
Système	SCG
Définition de coord.	Rela
Position x	Abso
Origine	Rela
Répéter (n)	1


Réparti sur une barre : cet appui linéaire peut être placé le long d'un élément linéaire. Il faut définir la position relative ou absolue de l'appui ainsi que sa longueur le long de l'élément.



Réparti sur un bord d'un élément 2D : cet appui linéaire peut être placé sous le bord d'un élément 2D. Il faut définir la position relative ou absolue de l'appui ainsi que sa longueur le long de la bordure.



En plus de la position des appuis, il vous faut également définir les contraintes (conditions aux limites).




- « **Angle** » : par défaut les appuis suivent les axes locaux des nœuds. Vous pouvez leur donner un angle fonction du SCL en utilisant la forme $Rx(\text{angle}), Ry(\text{angle}), Rz(\text{angle})$. Par exemple $Rx90, Ry90, Rz90$.
- « **Contraintes** » : vous pouvez choisir une contrainte par défaut : « encastrée », « articulée » ou « glissant ».
- « **X, Y, Z, Rx, Ry, Rz** » : vous pouvez changer ces valeurs pour définir une contrainte personnalisée.
- « **Taille par défaut** » : cette option est utilisée uniquement pour la réduction des moments dans le cas d'appuis d'une poutre continue (dans le menu « Béton »).

2.11. Blocs catalogue


Vous avez accès aux « Blocs catalogue » dans le service « Structure » sous l'option « Saisie avancée » :



Avec ces blocs catalogue, vous pouvez facilement et rapidement importer des portiques et des treillis :



Sélectionnez le bloc prédéfini que vous souhaitez ajouter au modèle et définissez les paramètres :




Après avoir cliqué sur « OK », vous pouvez ajouter le bloc catalogue au modèle. Les blocs catalogue consistent en des éléments 1D connectés les uns aux autres.

2.12. Jarrets


Dans le service « Structure », sous les « Eléments 1D », et « Composants d'Elément 1D », se trouve l'option « Jarret ».

Avant de définir un jarret, il faut définir une section de type « Jarret ». C'est la section de début de jarret, c'est-à-dire la section la plus large. Vous pouvez ajouter la section au menu « Section », ou bien cliquer sur la fonction « Jarret » qui ouvre automatiquement cette fenêtre.

Tout d'abord, sélectionnez le type de jarret et cliquer sur « Ajouter » :




Puis, remplissez les paramètres de la section :




Confirmez en cliquant sur « OK », puis fermez en cliquant à nouveau sur « OK ».


Enfin, définissez la position (au début ou à la fin de la poutre) et la longueur (relatif ou absolu) du jarret.



Un jarret est une donnée du modèle mise sur un élément. Cela signifie que si vous sélectionnez la surface de l'élément, vous ne sélectionnez pas l'élément lui-même mais uniquement la donnée additionnelle « Jarret ». Pour sélectionner l'élément, il faut sélectionner la ligne centrale.



Un jarret est calculé par le solveur en 5 segments, dont chaque segment a sa propre section constante. Vous pouvez augmenter ce nombre de segments dans le menu « Configuration du maillage » :




Note : pour avoir un jarret différent au début et à la fin d'une poutre, il faut couper la poutre en deux.


2.13. Rotules

Par défaut, tous les nœuds du projet sont considérés « encastrés », à moins que le projet ne soit modélisé dans un environnement « Treillis ». Pour articuler un élément, il faut ajouter une rotule à cet élément. Une rotule est une donnée additionnelle à cet élément.


Les rotules se trouvent dans le service « Structure », puis dans les « Données du modèle » :



Pour ajouter une rotule, il faut définir le degré de liberté et la position (début, fin, ou les deux côtés de la poutre) :



La rotule se visualise ainsi :




2.14. Non-linéarité des barres

Il est possible d'ajouter un comportement non-linéaire à une poutre. Pour activer cette option, il vous faut cocher les fonctionnalités suivantes dans « Projet » :

- Non-linéarité
- Non-linéarité des barres

L'option de non-linéarité des barres se trouve dans le service « Structure » dans les « Données du modèle ». Il vous faut choisir le type de non-linéarité dans la fenêtre ci-dessous :




Il vous faut ensuite effectuer un calcul non-linéaire pour tenir compte du comportement non-linéaire. Par conséquent, il faut aussi créer des combinaisons non-linéaires. Le chapitre suivant explique la création de charges et de combinaisons.

Note : le type de non-linéarité le plus utilisé est « Traction seule ». Il est utilisé pour modéliser les contreventements. La meilleure modélisation est de combiner le type « Traction seule » avec la propriété de l'élément 1D « Force axiale seule ». Cf le chapitre sur les éléments 1D pour activer cette option.


2.15. Sous-sol

Si le modèle comporte des éléments 2D, la fonction « Surfactive » sera alors disponible dans le service « Structure », « Données du modèle » et « Appuis » :




Vous pouvez utiliser cette option pour affecter un sol à un élément 2D.


Dans la première fenêtre, il vous faut choisir un sol prédéfini (selon la norme NEN 6740). Si vous souhaitez définir votre propre sol, cliquez sur « Fermer ».



Vous pouvez maintenant définir les paramètres suivants avant d'ajouter le sol au modèle :



- « **C1z** » : raideur du sol dans la direction Z.
- « **C1x, C1y** » : raideur du sol dans les directions horizontales. Si ces valeurs ne sont pas connues, 10% de la raideur de la direction Z peut être prise comme approche.
- « **C2x, C2y** » : ces valeurs associent la déformation dans la direction Z à différentes sections du sol. L'image ci-dessous présente la théorie de Winkler (image a) où ces paramètres sont égaux à 0. L'image b illustre la théorie de Pasternak où les paramètres C2 ont une certaine valeur. Généralement ces valeurs ne sont pas calculées et sont égales à 0.



2.16. Modifier la forme d'un élément

Il existe trois possibilités pour modifier la forme des éléments.

2.16.1. Par la fenêtre de propriétés

Vous pouvez modifier la forme d'un élément en éditant les coordonnées des nœuds de l'élément. Si un nœud est sélectionné, vous pouvez en changer les coordonnées dans la fenêtre de propriétés.

Nom	N4
Coordonnée SCG	
Coord X [m]	5.000
Coord Y [m]	0.000
Coord Z [m]	3.600
Coordonnée SCU	
Coord ux [m]	5.000
Coord uy [m]	0.000
Coord uz [m]	0.000
Barres	
Élément	B2
Élément	B3

2.16.2. Avec l'action « Edition en tableau »

Vous pouvez éditer la forme d'un élément en le sélectionnant et en cliquant sur « Edition en tableau » dans la fenêtre de propriétés.




Dans ce tableau, vous pouvez éditer les coordonnées des nœuds de l'élément :

	Nom du nœud	X [m]	Y [m]	Z [m]	ux [m]	uy [m]	uz [m]	Lié	Forme
1	N3	5.000	0.000	0.000	5.000	-3.600	0.000	<input type="checkbox"/> Rela	Ligne
2	N4	5.000	0.000	3.600	5.000	0.000	0.000	<input type="checkbox"/> Rela	

2.16.3. En cliquant et déplaçant graphiquement

Après avoir sélectionné un nœud, un élément ou plusieurs nœuds, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris et rester appuyé, puis le déplacer avec la souris au nouvel endroit.



2.17. Connecter les éléments


Il est important de savoir que les éléments ne sont pas tous connectés entre eux automatiquement. Les schémas ci-dessous donnent une représentation graphique de tous les éléments pour lesquels il vous faut les connecter vous-même.



OK
Les poutres
sont connectées.

Service Structure
- Données du modèle
- Connecter les barres / nœuds


Service Structure
- Données du modèle
- Lien transversal



OK
Les poutres
sont connectées.

Service Structure
- Données du modèle
- Connecter les barres / nœuds

Service Structure
- Données du modèle
- Connecter les barres / nœuds




OK
Le bord et la poutre
sont connectés.

“Connecter les barres / nœuds:
seuls les nœuds sont connectés.
Service « Structure » :
- Eléments 2D
- Composants d'éléments 2D
- Ligne interne :
• poutre entière connectée.


“Connecter les barres / nœuds:
seuls les nœuds sont connectés.
Service « Structure » :
- Eléments 2D
- Composants d'éléments 2D
- Ligne interne :
• poutre entière connectée.

2.18. Contrôle des données de la structure

Dès lors que vous avez terminé votre modèle et avant de lancer le calcul, la fonction « Contrôle des données structurelles » doit être lancée. Cette fonction vérifie si le modèle présente des erreurs, en particulier les éléments en double, les données corrompues, ...




S'il n'y a pas d'erreurs dans le modèle, la fenêtre suivante apparaîtra :



2.19. Les commandes de modification

Dans ce paragraphe, vous trouverez quelques explications concernant les commandes de modification. Les étapes à suivre pour effectuer à bien la modification sont décrites dans la ligne de commande. Les commandes de modification se trouvent dans les barres d'outils ou dans le menu « Modifier ».



2.19.1. Copier

Cliquer sur la commande « Copier » ou utiliser le raccourci CTRL + C :




Ci-dessous vous pouvez visualiser les actions à faire pour appliquer cette commande. Ces étapes s'affichent dans la ligne de commande.

Déplacer - Sélectionner entités à déplacer (finir la sélection avec ESC) >
Déplacer - Premier point >
Déplacer - Deuxième point >


2.19.2. Copies multiples

Pour effectuer une copie avancée, vous pouvez sélectionner la commande « Copies multiples » :





- « **Nombre de copies** » : définition du nombre de copies.
- « **Créer la dernière copie** » : cette option définit le nombre exacte nécessaire pour remplir la condition « Nombre de copies ». Si cette option est cochée et que le « Nombre de copies » est de 7, alors 7 copies seront faites. Si l'option n'est pas cochée et que le « Nombre de copies » est de 7, 6 copies seront faites. La sélection en cours compte comme une première copie.
- « **Relier les nœuds sélectionnés par de nouvelles barres** » : si cette option est cochée, alors tous les nœuds sélectionnés seront connectés par des barres aux mêmes nœuds de la copie suivante.



- « **Copie des données additionnelles** » : lorsque cette option est cochée, toutes les données additionnelles de la sélection (appuis, jarrets, ...) seront copiés également.
- « **Vecteur distance** » : les valeurs données à ce vecteur définiront la distance / rotation entre les copies.

2.19.3. Miroir

Utiliser la commande « Symétrie » :



Ci-dessous vous pouvez visualiser les actions à faire pour appliquer cette commande. Ces étapes s'affichent dans la ligne de commande.

Symétrie - Sélectionner les entités à transformer par symétrie (finir la sélection avec ESC) >
 Symétrie - Plan de symétrie - premier point >
 Symétrie - Plan de symétrie - deuxième point >

2.19.4. Scinder aux points définis

Utiliser la commande « Scinder aux points définis ». Avec cette fonction, vous pouvez diviser un élément en plusieurs segments.




Ci-dessous vous pouvez visualiser les actions à faire pour appliquer cette commande. Ces étapes s'affichent dans la ligne de commande.

Scinder - Sélectionner courbes à scinder (finir sélection avec ESC) >
 Scinder - Insérer points de division >

2.20. Editions en tableaux

Dans SCIA Engineer, les éléments sont généralement modélisés graphiquement, mais on pourrait tout aussi bien les ajouter par l' « Edition en tableau ». La fenêtre « Edition en tableau » comporte un tableau par type d'élément (nœuds, éléments 1D, « éléments 2D », ...). Ces tableaux sont encadrés en rouge dans la fenêtre ci-dessous. Il vous faut remplir les cases oranges pour ajouter un élément. Si un tableau manque, vous pouvez l'ajouter par un clic droit sur un autre tableau.



Vous pouvez copier le contenu du tableau vers Excel et vice-versa. Pour faire cela, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL+C. Il existe également une fonction pour exporter le tableau vers un fichier Excel :




Vous pouvez copier les rangées dans le tableau pour effectuer la même action qu'avec la fonction « Copies multiples ». Pour cela, il vous faut sélectionner les (rangées d') éléments, entrer la distance entre les copies et la quantité de copies, puis cliquez sur le bouton « Copier une ligne » :

Edition en tableau

@0 5 0 4


	Nom	Type	Nd. d...	Nd. fin	Section
1	B1	poteau (100)	N1	N2	CS1 - Rectangle (400; 300)
2	B2	poteau (100)	N3	N4	CS1 - Rectangle (400; 300)
3	B3	poutre (80)	N2	N5	CS1 - Rectangle (400; 300)
4	B4	poutre (80)	N4	N5	CS1 - Rectangle (400; 300)
*					




Chapitre 3: Chargements

3.1. Cas de charges

Pour chaque charge, vous pouvez créer un cas de charges. Dans les paramètres du cas de charges, vous devez préciser s'il s'agit d'un type de charges permanentes ou variables, et indiquer à quel groupe de charges il appartient. Ces deux paramètres sont importants pour générer correctement les combinaisons. Vous pouvez ouvrir la fenêtre ci-dessous dans l'arborescence en cliquant sur le service « Cas de charge, Combinaisons », puis sur « Cas de charges ».




Dans le service « Charges », vous pouvez switcher entre les différents cas de charges définis pour définir les charges.



3.2. Groupes de charges

Les groupes de charges permettent de définir le type de charge et la relation entre les charges dans ce groupe. En fonction du type du cas de charge (permanent ou variable), vous pouvez définir le groupe de charge correspondante.

3.2.1. Groupe de charge de type permanente




Groupes de charges		
LG1	Nom	LG1
LG2	Charge	Permanent

Il n'existe qu'un seul groupe de charges par projet, car toutes les charges permanentes doivent être regroupées et n'ont pas de catégories différentes.

$$\begin{cases} \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} & (6.10a) \\ \sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} & (6.10b) \end{cases}$$

3.2.2. Groupe de charge de type variable



Groupes de charges		
LG1	Nom	LG2
LG2	Relation	Standard
	Charge	Variable
	Structure	Bâtiment
	Type de charge	Cat A : Domestique

Par rapport au groupe de charges permanentes, vous pouvez définir plusieurs groupes de charges variables. Pour chaque type de charges (vent, neige, ...), vous pouvez créer un groupe de charges différent. En effet, d'après les formules 6.10a/b, les différents types de charges doivent varier entre le groupe principal et le groupe d'accompagnement. Les différents types de charges sont définis par l'option « Cas de charge ». Le « Type de charge » vous permet de définir la catégorie de la charge. Ainsi, le programme sait quels facteurs psi utiliser (selon l'Eurocode 0).

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \\ \sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (6.10a) \\ (6.10b) \end{array}$$

Vous devez aussi définir la relation entre les charges dans le même groupe de charges :


- « **Standard** » : toutes les combinaisons sont possibles.
- « **Exclusif** » : une seule charge de chaque groupe de charges peut être présente dans la combinaison.
- « **Ensemble** » : les charges ne peuvent pas être dissociées dans une combinaison.

Exemple : supposons que les cas de charges A et B sont assignés à un même groupe de charges :

- Standard : toutes les combinaisons sont possibles.
- Exclusive : cas de charges A ou cas de charges B
- Ensemble : cas de charges A et cas de charges B

3.3. Combinaisons

Vous pouvez choisir parmi trois types de combinaisons. Les différences seront explicitées ci-après. Pour ajouter une combinaison, cliquer dans l'arborescence sur le service « Cas de charge, combinaisons », puis sur « Combinaisons ».



La fenêtre possède deux colonnes avec des cas de charges. La colonne de gauche contient la liste des cas de charges de la combinaison que vous êtes en train de faire. La colonne de droite contient la liste de tous les cas de charges disponibles. Vous pouvez ajouter un cas de charges en double-cliquant dessus dans la colonne de droite, ou en cliquant sur les boutons « Ajouter » et « Ajouter tout ». Après avoir défini les cas de charges, vous devez définir le type de combinaisons.

3.3.1. Combinaisons linéaires

Une combinaison linéaire est une combinaison qui est totalement définie par vous-même. C'est une combinaison simple composée des cas de charges sélectionnés et avec les coefficients que vous avez définis.

Choisir le type de combinaison linéaire (ultime ou de service) :

Nom :	Combi1
Coeff :	1 <input type="button" value="Corriger"/>
Type :	Linéaire - état limite ultime ▾

Définir les coefficients :

The screenshot shows the 'Combinaisons' window with the following details:

- Left Panel (List of combinations):**
 - ELU-Set B (auto)
 - ELS-Car (auto)
 - ELS-Quasi (auto)
 - Combi1** (selected)
- Right Panel (Configuration for 'Combi1'):**
 - Nom: Combi1
 - Description: (empty)
 - Type: Linéaire - état limite ultime
 - Méthode du Moment de Flambe...: non
 - Contenu de la combinaison:**

LC1 - Poids propre [-]	1.00
LC2 - Permanent [-]	1.00
LC3 - Variable [-]	1.00

Buttons at the bottom: Nouveau, Insérer, Modifier, Supprimer, Fermer.

3.3.2. Combinaisons automatiques

Une combinaison enveloppe est un groupe de combinaisons. Toutes les combinaisons qui peuvent être générées, en tenant compte des relations des groupes de charges, se trouvent dans cette unique combinaison. Il vous faut toujours définir les coefficients.

Choisir le type de combinaison linéaire (ultime ou de service) :

Nom :

Coeff :

Type :

Définir les coefficients :

The screenshot shows a window titled 'Combinaisons' with a toolbar and a list of combinations on the left. The 'Combi1' combination is selected. The main area displays the following details:


Nom	Combi1
Description	
Type	Automatique - ultime
Contenu de la combinaison	
LC1 - Poids propre [-]	1.00
LC2 - Permanent [-]	1.00
LC3 - Variable [-]	1.00

At the bottom, there is an 'Actions' section with a button labeled 'Eclater en combinaisons linéaires' and '>>>'.


Pour visualiser le contenu de cette combinaison enveloppe, cliquer sur « Eclater en combinaisons linéaires ». Cela divisera cette combinaison en simples combinaisons linéaires.

3.3.3. Combinaisons Eurocode

Une combinaison Eurocode est un groupe de combinaisons. Les relations entre les charges et les catégories sont générées en utilisant les données des groupes de charges. Les catégories définissent les facteurs psi. Vous pouvez les visualiser en cliquant dans l'arborescence sur « Projets ». Puis en cliquant sur les trois points, ouvrez le gestionnaire d'annexes nationales et choisissez la référence concernée (EN 1990).



Cela ouvre les paramètres de la norme EN 1990. Ici vous trouverez le tableau des coefficients psi. Vous pouvez éditer les valeurs si nécessaire.



Pour créer une combinaison Eurocode, sélectionner le type EN-ELU ou EN-ELS :

Nom : Combi1


Coeff : 1

Type : EN-ELU (STR/GEO) Set B


Structure : Bâtiment

Description :

Les coefficients ne peuvent pas être édités. Ils seront automatiquement attribués au cas de charges dans la combinaison.




Pour visualiser le contenu de cette combinaison enveloppe, cliquer sur « Eclater en combinaisons linéaires ». Cela divisera cette combinaison en simples combinaisons linéaires.




3.4. Combinaisons non-linéaires


Pour effectuer un calcul non-linéaire, il vous faut ajouter des combinaisons non-linéaires. Cela peut se faire dans l'arborescence en cliquant sur le service « Cas de charge, combinaisons », puis sur « Combinaison non-linéaire ».



Comme dans la fenêtre « Combinaisons », il faut sélectionner les cas de charges qui doivent être assignés à la combinaison non-linéaire. Une combinaison non-linéaire est une combinaison simple, comparable à une combinaison de type « linéaire ». Vous définissez le type de la combinaison non-linéaire : « Ultime » ou « de Service ». Aussi, un calcul en courbure initiale et/ou d'imperfection globale peut être défini dans cette fenêtre. Cela est nécessaire uniquement lorsque vous effectuez un calcul au second ordre.




Dans cette fenêtre, vous pouvez définir les coefficients et éditer les imperfections. Il existe également une fonction pour créer automatiquement les combinaisons non-linéaires à partir du menu « Combinaisons ». Cela peut se faire à partir du bouton « Nouveau à partir des combinaisons ».



Choisir le type de combinaisons (linéaires ou enveloppes) et sélectionner les combinaisons que vous souhaitez passer en combinaisons non-linéaires.


3.5. Classes de résultats

Dans les classes de résultats, vous pouvez définir plusieurs combinaisons. Dans le service « Résultats », vous verrez l'enveloppe de ces combinaisons lorsque vous demanderez les classes de résultats. Les classes de résultats se trouvent dans l'arborescence, dans le service « Cas de charge, combinaisons ».




3.6. Effort ponctuel

Vous pouvez modéliser les charges dans le service « Charges ». Vous pouvez choisir entre trois types de charges :



3.6.1. Effort ponctuel aux nœuds

Cet effort ne peut être positionné qu'aux nœuds. Il vous faut définir les options suivantes.




- « **Direction** » : définition de la direction de l'effort.
- « **Type** » : le type standard est « Effort ». Il peut être changé en « Vent » ou « Neige ». Si vous le modifiez en « Vent » ou « Neige », la façon dont la valeur est déterminée va changer.
- « **Angle** » : l'effort ponctuel peut avoir un angle. Cela peut se faire en remplissant les valeurs pour Rx, Ry, Rz.

Angle [deg] Rx90.00,Ry90.00,Rz90.00

- « **Valeur** » : définition de l'intensité de l'effort.
- « **Système** » : la direction peut être suivant l'axe global (SCG) ou l'axe local (SCL).

3.6.2. Groupe de charge de type permanente



Cet effort peut être positionné le long d'un élément linéaire.



- « **Domaine** » : définition de la longueur de la poutre ou de la travée uniquement.
- « **Définition de coord.** » : définition de la position relative (valeur comprise entre 0 et 1) ou absolue (valeurs en mètres).
- « **Origine** » : définition depuis le début ou la fin de l'élément.
- « **Répéter (n)** » : répétition de l'effort ponctuel. Si la valeur est supérieure à 1, il vous faut définir une distance entre les charges.
- « **Excentricité** » : possibilité de donner une excentricité à la charge ponctuelle.

3.6.3. Groupe de charge de type permanente

Vous pouvez assigner un effort ponctuel libre uniquement à un élément 2D. Il vous faut définir la géométrie dans le plan XY du SCU courant. Lorsque vous dessinez la charge, elle n'a que des coordonnées X et Y. Elle sera générée sur tous les éléments 2D qui a un point qui a ces mêmes coordonnées X et Y. Cela signifie que si vous avez une plaque au-dessus de cette charge ponctuelle, l'effort sera générée aussi sur cette plaque.




- « **Validité** » : ce paramètre a une influence sur la génération. Vous pouvez le mettre sur « Tout », « Z+ », « Z- » ou « 0 ». Cela signifie que les charges seront générées sur tous les éléments ou les éléments avec des coordonnées Z positives, négatives, ou nulles. Lorsque l'option « Sélectionner » est définie sur « Sélectionner », les charges ne seront générées que sur les éléments qui sont sélectionnés, après avoir cliqué sur la commande « Mise à jour sélection » dans le tableau « Actions ».
- « **Sélectionner** » : deux options sont proposées : « Auto » et « Sélectionner ». « Auto » signifie que la charge est générée sur tous les éléments. « Sélectionner » signifie que vous devez sélectionner les éléments sur lesquels les charges seront générées.

Pour visualiser un exemple de génération, vous pouvez sélectionner la charge et cliquer sur « Générer les charges » dans la fenêtre de propriétés.




Pour switcher de la vue de la charge d'origine aux charges générées ou vice versa, vous pouvez supprimer les charges générées OU par un clic droit, cliquer sur « Paramètres d'affichage généraux », puis sur l'onglet « Charges / masses ».




Les figures ci-dessous présentent une représentation graphique de toutes les différentes validités possibles :


- « Sélectionner = Auto », « Validité = Tout »




- « Sélectionner = Auto », « Validité = Z+ et Z- »



- « Sélectionner = Auto », « Validité = Z = 0 »




- « Sélectionner = Sélectionner », « Validité = Tout » (les plaques 1 et 3 sont sélectionnées)



3.7. Effort linéaire

Vous pouvez ajouter trois types d'efforts linéaires : sur une barre, sur un bord, libre.




Les paramètres des efforts linéaires sont les mêmes que pour les efforts ponctuels. Le seul paramètre supplémentaire est la longueur de la charge linéaire. Elle peut être définie de manière relative (valeur comprise entre 0 et 1) ou absolue.

Définition de coord.	Rela
Position x1	0.000
Position x2	1.000

3.8. Charge surfacique


En plus des efforts ponctuels et linéaires, on trouve aussi les efforts surfaciques. Vous pouvez choisir entre deux types de charges surfaciques : « sur une surface » et « libre ». Les paramètres sont les mêmes que pour les autres types de charges précédents.



Chapitre 4: Calcul

4.1. Maillage

Par défaut, les éléments 1D sont constitués d'un seul élément de maillage, et un élément 2D a un élément de maillage moyen de 1m. Vous pouvez changer ces paramètres dans la « Configuration du maillage » OU lorsque vous lancez le calcul.





Ce paramétrage a une influence sur la précision des résultats et sur la vitesse du calcul.

Le maillage peut être visualisé en allant dans les « Paramètres d'affichage généraux », par un clic droit sur l'écran :


- Onglet « Structure / « Maillage » / « Dessiner le maillage »
- Onglet « Etiquettes » / « Maillage » / « Afficher l'étiquette »


OU BIEN

Cliquer sur « Paramètres d'affichage pour tout le modèle » au-dessus de la ligne de commande  :



4.2. Calcul / Solveur

Vous pouvez lancer le calcul en cliquant sur le raccourci dans les barres d'outils  ou bien en cliquant dans l'arborescence sur le service « Calcul, maillage », puis sur « Calcul », ou encore en tapant « calcul » dans la ligne de commande.




Dans la colonne de gauche, vous pouvez choisir le type d'analyses ou cliquant / déclinquant les options.

Note : vous pouvez cocher l'option « Connecter les barres / nœuds », le programme lancera alors automatiquement cette fonction avant d'exécuter le calcul.

Chapitre 5: Résultats


5.1. Contrôle des données

Lorsque vous lancez le calcul, la fonction « Contrôle des données » peut être effectuée.




Note : l'option « Contrôle des données » n'est pas supportée par la version 64 bits.

Dans l'arborescence, dans le service « Calcul, maillage », vous verrez alors s'afficher une nouvelle option : « Visualisation des données 2D » :




Lorsque vous ouvrez ce menu, vous pouvez contrôler les données du modèles. Il contient : les « Charges surfaciques », les « charges de température », le « sol de fondation », et l'isotropie ».



Sélectionner le contrôle que vous voulez effectuer et adaptez les propriétés pour pouvoir vérifier la saisie. Cf ci-dessous un exemple de réservoir une charge d'eau.


Nom	Charges surfaciques
Sélection	Tout
Type de charges	*Cas de charge
Cas de charge	LC3 - Variable
Filtre	Non
Valeur	qz
Système	Local
Valeur	Plusieurs comp
Fx	<input checked="" type="checkbox"/>
Fy	<input checked="" type="checkbox"/>
Fz	<input checked="" type="checkbox"/>
Mx	<input checked="" type="checkbox"/>
My	<input checked="" type="checkbox"/>
Mz	<input checked="" type="checkbox"/>
Configuration du dessin 2D	...

- « **Sélection** » : visualisation de la saisie sur toute la structure ou une partie seulement.
- « **Type de charges, cas de charge** » : sélection du cas de charge pour tester la saisie.
- « **Valeur** » : définition de la valeur à vérifier.
- « **Système** » : choix du système « local » ou « global ». Le système local suit les axes locaux des éléments alors que le système global est selon les axes globaux. Par exemple, ici, « Local » a été choisi car nous étudions un élément courbe.




5.2. Résultats requis

Après avoir effectué le calcul, le service « Résultats » apparaît dans l'arborescence.




Dans le service « Résultats », vous pouvez demander les résultats suivants :




5.2.1. Déplacement des nœuds

Ce résultat vous donne le déplacement et la rotation de tous les nœuds de la structure. C'est le résultat le plus pure de l'analyse EF.




5.2.2. Résultats 3D

Deux types de résultats 3D sont disponibles : « Déplacements 3D » et « Contraintes 3D ». Pour générer ces résultats, les résultats 1D des éléments 1D et les résultats 2D des éléments 2D sont convertis en résultats 3D. Cela est fait par des formules de transformation. Ces résultats ne sont pas calculés par le solveur mais sont générés par le post processeur. A cause de cette transformation, la génération des résultats prend parfois un peu de temps, fonction de la taille de la structure (et du raffinement du maillage).



5.2.3. Résultats par composant

Pour chaque composant, un onglet est disponible dans le service « Résultats » : appuis, barres (éléments 1D) et éléments 2D. Pour chacun de ces composants, des résultats détaillés sont disponibles. Ces résultats sont calculés par le solveur et ne prennent pas davantage de temps à être générés. La différence avec les résultats 3D est que ces résultats sont visualisés en 1D pour les barres et en 2D pour éléments 2D.



5.2.4. Métré

Dans le métré, vous trouverez des informations concernant les masses, les surfaces et les volumes des matériaux utilisés dans le projet.

Métre

Sélection: Tout

Type de tri: Matériau

Synthèse

Matériau	Masses [kg]	Surface [m ²]	Volume [m ³]
Acier	39250.0	25.000	5.0000e+00
Béton	5820.0	27.160	2.3280e+00
Total	45070.0	52.160	7.3280e+00

Note: La valeur 'Surface' représente la surface totale exposée pour les éléments 1D, alors que pour les éléments 2D il s'agit de la surface du plan moyen.

Béton (1D)

Matériau	Densité [kg/m ³]	Masses [kg]	Surface [m ²]	Volume [m ³]
C25/30	2500.0	5820.0	27.160	2.3280e+00
Total		5820.0	27.160	2.3280e+00

Acier (2D)

Matériau	Densité [kg/m ³]	Masses [kg]	Surface [m ²]	Volume [m ³]
S 235	7850.0	39250.0	25.000	5.0000e+00
Total		39250.0	25.000	5.0000e+00

5.2.5. Protocole de calcul

Dans le protocole de calcul, vous pouvez vérifier l'équilibre entre les charges saisies et les réactions.

Protocole de calcul

Calcul linéaire

Nombre d'éléments 2D	25
Nombre d'éléments 1D	9
Nombre de noeuds du maillage	40
Nombre d'équations	240
Théorie flexionnelle pour l'analyse des plaques/coques	Mindlin
Cas de charge	LC1, LC2, LC3
Début du calcul	18.02.2021 10:32
Fin du calcul	18.02.2021 10:32

Somme des charges et des réactions

Cas de charge	Valeur	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
LC1	charges	0.00	0.00	-442.14
	réactions ponctuelles	0.00	0.00	442.14
	réactions linéiques	0.00	0.00	0.00
	contact1D	0.00	0.00	0.00
	contact2D	0.00	0.00	0.00
LC2	charges	0.00	0.00	-375.00
	réactions ponctuelles	0.00	0.00	375.00
	réactions linéiques	0.00	0.00	0.00
	contact1D	0.00	0.00	0.00
	contact2D	0.00	0.00	0.00
LC3	charges	0.00	0.00	-26.00
	réactions ponctuelles	0.00	0.00	26.00
	réactions linéiques	0.00	0.00	0.00
	contact1D	0.00	0.00	0.00
	contact2D	0.00	0.00	0.00

5.2.6. Paramétrage du menu de propriétés

Après avoir sélectionné un type de résultats, il vous faut définir quelques paramètres dans la fenêtre de propriétés. Prenons par exemple la fenêtre de propriétés des « Efforts internes 2D ». Les autres résultats ont des options similaires.


Nom	Efforts internes 2D
▲ Sélection	
Type de sélection	Tout ▼
Filtre	Non ▼
▲ Cas de résultat	
Type de charge	Combinaisons ▼
Combinaison	ELU-Set B (auto) ▼
Enveloppe (pour dessin 2D)	Extrême absolu ▼
Lissage des pointes	<input type="checkbox"/>
Position	Aux noeuds, moyenne sur macro ▼
Système	SCL maillage EF ▼
Extrême	Global ▼
Type des valeurs	Valeurs de base ▼
Valeur	m_x ▼
▲ Configuration des sorties	
Imprimer la clef des combinaisons	<input checked="" type="checkbox"/>
Résultats standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Résultats dans les coupes	<input type="checkbox"/>
Résultats sur les bords	<input type="checkbox"/>
▷ Configuration de tableau	
▷ Configuration des erreurs, avertisse...	
Configuration du dessin 2D	...

- « **Type de sélection** » : visualisation des résultats sur la totalité de la structure ou une partie seulement.
- « **Filtre** » : filtre sur les matériaux, caractères génériques, calques ou épaisseurs.

- « **Type de charges** » : choix du cas de charge, de la combinaison ou des classes de résultats.
- « **Enveloppe** » : affichage des valeurs extrêmes maximum, minimum ou absolues. « Absolue extrême » vous montre la plus grande valeur absolue.
- « **Position** » : le maillage éléments finis dans SCIA Engineer est formé d'éléments linéaires à 3 et/ou 4 angles. Par éléments de maillage, 3 ou 4 résultats sont calculés, un à chaque nœud. Lorsque vous demandez les résultats sur les éléments 2D, l'option « Position » dans les propriétés vous donne la possibilité d'afficher ces résultats de 4 manières différentes :


- « **Aux nœuds, pas de moyenne** »

Toutes les valeurs de résultats sont prises en compte, il n'y a pas de moyenne. A chaque nœud, 4 valeurs sont donc affichées provenant des éléments de maillage adjacents. Si ces 4 résultats diffèrent beaucoup de l'un à l'autre, cela indique que la taille de maille est trop importante. Cet affichage de résultats vous donne donc une bonne idée de l'erreur de discrétisation, dans le modèle de calcul.



- « **Aux centres** »


Pour chaque élément fini, la valeur significative des résultats aux nœuds de cet élément est calculée. Comme il n'y a qu'un seul résultat par élément, l'affichage des isobandes devient une mosaïque. La trajectoire dans une section est une courbe avec une seule étape par élément de maillage.



- « **Aux nœuds, moyenne** »


Les valeurs des résultats des éléments finis adjacents sont moyennées au nœud commun. C'est la raison pour laquelle l'affichage graphique est une trajectoire lissée d'isobandes. Dans certains cas, il n'est pas autorisé de moyenne les valeurs de résultats au nœud commun :

- toutes les transitions entre éléments 2D (plaques, murs, coques) avec des axes locaux différents ;
- lorsqu'un résultat est vraiment discontinu, comme l'effort tranchant au niveau d'un appui linéaire sous une plaque. Les pics disparaîtraient complètement par la moyenne des efforts tranchants positifs et négatifs.




○ « Aux nœuds, moyenne sur macro »

Les valeurs de résultats sont moyennées par nœud uniquement sur les éléments de maillage qui appartiennent à un même élément 2D et qui ont des axes locaux de même direction. Cela résout le problème décrit avec l'option « Aux nœuds, moyenne ».




- « **Système** » : direction fonction de « SCL maillage EF » ou « SCL – Élément 2D ».
 - « **Extrême** » : vous pouvez définir ce paramètre sur « Global », « Élément » ou « Maillage ». « Global » signifie que seules les valeurs maximales du modèle complet sont affichées. Pour « Élément », la valeur maximale par élément est affichée. Pour « Maillage », s'affichent la valeur maximale par élément de maillage.
 - « **Type des valeurs** » : trois types de valeurs sont possibles : « valeurs de base », « valeurs principales » et « valeurs élémentaires de dimensionnement ».
- « **Valeurs de base** » = valeurs caractéristiques

- **Poutres 1D**




▪ Flexion (plaques, coques)


- Moments de flexion m_x, m_y



- Moment de torsion m_{xy}




- Efforts de cisaillement $q_x, q_y (= v_x, v_y)$




- Effets membranaires (voiles, coques)

- Efforts membranaires n_x, n_y




- Efforts de cisaillement $q_{xy} (= n_{xy})$



○ « Valeurs principales »


Les valeurs principales donne les résultats selon les axes des directions des contraintes principales (directions principales). Ces directions sont définies avec l'aide du cercle de Mohr.




○ « Valeurs élémentaires de dimensionnement » = valeurs de calcul

Pour obtenir les valeurs de dimensionnement à partir des valeurs de base, les formules de l'Eurocode sont utilisées. Vous pouvez également trouver ces formules dans l'aide en ligne de SCIA :


https://help.scia.net/19.0/fr/#rb/results/calculated_results_for_2d_members.htm%3FTocPath%3DR%25C3%25A9sultats%7CR%25C3%25A9sultats%2520sur%2520les%2520surfaces%7C_____1




- « Configuration du dessin 2D » : en cliquant sur les trois petits points, vous ouvrez la fenêtre de l' « Affichage des résultats 2D ». Dans cette fenêtre, vous pouvez définir comment



Isobandes :




Valeurs :



5.3. Résultats en tableau

Vous pouvez également demander les tableaux de résultats, en cliquant sur « Résultats en tableau » dans la feuille de propriétés :



Résultats en tableau

Efforts internes 2D, Calcul linéaire, Combinaison: ELU-Set B (auto), Extrême: Global, Sélection: Tout, Position: Aux noeuds, moyenne sur macro, Système: SCL maillage EF


Nom	Maillage	x [m]	y [m]	z [m]	Cas	mx [kN/m]	my [kN/m]	mxy [kN/m]	vx [kN/m]	vy [kN/m]	rx [kN/m]	ry [kN/m]	mxy [kN/m]
1	D1 Élément: 22, Noeud: 33	2.000	5.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	125.03	12.71	-16.88	74.69	-38.47	-18.32	-0.26	0.11
2	D1 Élément: 10, Noeud: 18	5.000	2.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	12.38	132.70	-13.31	-26.23	65.76	0.15	-2.89	0.22
3	D1 Élément: 16, Noeud: 25	1.000	4.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	60.00	71.65	-41.43	-30.08	10.19	-3.10	-4.98	4.88
4	D1 Élément: 19, Noeud: 29	4.000	4.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	60.01	71.77	41.70	30.35	10.46	-3.11	-4.98	-4.88
5	D1 Élément: 5, Noeud: 2	5.000	0.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	-144.05	-153.26	26.82	-460.20	435.52	-54.63	-45.99	33.61
6	D1 Élément: 21, Noeud: 4	0.000	5.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	-165.30	-155.68	23.28	513.70	-440.88	-70.37	-46.64	37.88
7	D1 Élément: 16, Noeud: 26	0.000	4.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	13.94	69.20	-21.65	-95.57	-245.60	14.38	-5.43	0.58
8	D1 Élément: 4, Noeud: 9	4.000	0.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	55.45	12.02	-15.34	-247.44	-37.94	-24.60	0.34	8.94
9	D1 Élément: 25, Noeud: 3	5.000	5.000	3.600	ELU-Set B (auto)/1	-165.62	-196.17	-23.21	-514.63	-442.13	-70.36	-46.81	-37.93

Valeurs de base Liste des combinaisons

Efforts internes 2D

5.4. Aperçu des résultats

Vous pouvez également demander un aperçu de résultats. L'aperçu vous montrera le tableau qui est généré par la note de calcul.



Efforts internes 2D

Calcul linéaire

Combinaison: ELU-Set_B (auto)

Extrême: Global

Sélection: Tout

Position: Aux noeuds, moyenne sur macro. Système: SCL maillage EF


Valeurs de base

Nom	Maillage	Position [m]	Cas	m_x	m_{xy}	v_x	n_x	n_{xx}
				m_y	v_y	n_y	n_{yy}	
				[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
D1	Élément: 22 Noeud: 33	2.000	ELU-Set_B (auto)/1	125.03	-16.88	74.69	-18.32	0.11
		5.000		12.71		-38.47	-0.28	
		3.600						
D1	Élément: 10 Noeud: 18	5.000	ELU-Set_B (auto)/1	12.38	-13.31	-36.23	0.15	0.22
		2.000		132.70		65.76	-2.89	
		3.600						
D1	Élément: 16 Noeud: 25	1.000	ELU-Set_B (auto)/1	60.00	-41.43	-30.08	-3.10	4.88
		4.000		71.65		10.19	-4.98	
		3.600						
D1	Élément: 19 Noeud: 29	4.000	ELU-Set_B (auto)/1	60.01	41.70	30.35	-3.11	-4.88
		4.000		71.77		10.46	-4.98	
		3.600						
D1	Élément: 5 Noeud: 2	5.000	ELU-Set_B (auto)/1	-144.05	26.82	-460.20	-54.63	33.61
		0.000		-153.26		435.52	-45.99	
		3.600						
D1	Élément: 21 Noeud: 4	0.000	ELU-Set_B (auto)/1	-165.30	23.28	513.70	-70.37	37.88
		5.000		-155.68		-440.88	-46.64	
		3.600						
D1	Élément: 16 Noeud: 26	0.000	ELU-Set_B (auto)/1	13.84	-21.65	-86.57	14.38	0.58
		4.000		69.20		-245.60	-5.43	
		3.600						
D1	Élément: 4 Noeud: 9	4.000	ELU-Set_B (auto)/1	55.45	-15.34	-247.44	-24.60	8.84
		0.000		12.02		-37.94	0.34	
		3.600						
D1	Élément: 25 Noeud: 3	5.000	ELU-Set_B (auto)/1	-165.62	-23.21	-514.63	-70.36	-37.93
		5.000		-156.17		-442.13	-46.81	
		3.600						

Nom	Clé des combinaisons
ELU-Set_B (auto)/1	1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3

5.5. Coupe sur élément 2D

Vous trouverez la commande « Coupe dans une surface » dans le service « Résultats » sous « Outils (résultats 2D) ».




Nom	SE1
Dessiner	Direction Z
Direction de la coupe [m]	0.000 / 0.000 / 1.000
Calque	Calque1

- « **Dessiner** » : détermination de la direction des résultats qui vont être dessinés dans la coupe.
- « **Direction de la coupe** » : définition de la direction de la coupe, qui sera faite via un vecteur X/Y/Z. Par exemple, 0/0/1 est une coupe dans la direction Z.


Pour visualiser les résultats dans la coupe, il vous faut cocher les « Résultats dans les coupes » dans la fenêtre de propriétés lorsque vous demandez les résultats.

Résultats standard	<input type="checkbox"/>
Résultats dans les coupes	<input checked="" type="checkbox"/>
Résultats sur les bords	<input type="checkbox"/>



5.6. Bande de lissage

Une bande de lissage moyenne les valeurs de pics dans une zone. Vous trouverez la commande « Bande de lissage » dans le service « Résultats » sous « Outils (résultats 2D)».




Nom	RS1
Type	Bande
Largeur [m]	1.000
Direction	longitudinale

- « **Type** » : vous pouvez choisir entre un point ou une bande.
- « **Largeur** » : ici il vous faut définir les dimensions du point / bande.


- « Direction » :

- o Direction = Longitudinale




« Longitudinale » signifie que la moyenne est faite dans la direction longitudinale de la bande. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de la direction y. La moyenne est donc faite pour m_y . Les valeurs m_y sont moyennées dans la direction x.

- o Direction = Transversale



« Transversale » signifie que la moyenne est faite perpendiculairement à la direction longitudinale de la bande. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de la direction x. La moyenne est donc faite pour m_x . Les valeurs m_x sont moyennées dans la direction y.

- o Direction = Les deux




« Les deux » signifie que la moyenne est faite dans les deux directions de la bande de lissage. Cela signifie que les valeurs sont moyennées pour m_x comme pour m_y dans la direction perpendiculaire à m_x et m_y .

Pour activer la bande lissage, il vous faut cocher l'option « Lissage des pointes » dans la fenêtre de propriétés.


Cas de résultat	
Type de charge	Combinaisons
Combinaison	ELU-Set B (auto)
Enveloppe (pour dessin 2D)	Extrême absolu
Lissage des pointes	<input checked="" type="checkbox"/>
Position	Aux noeuds, moyenne sur macro
Système	SCL maillage EF
Extrême	Global
Type des valeurs	Valeurs de base
Valeur	m_x

5.7. Bande d'intégration / Élément d'intégration


Une bande d'intégration se définit sur un élément 2D. Sur cette bande, vous pouvez demander les résultats comme si c'était un élément 1D. Un élément d'intégration fonctionne en 3D, donc les résultats sur les éléments multiples 2D seront donnés sur la bande comme si c'était un élément 1D. Vous trouverez ces deux commandes dans le service « Résultats » sous « Outils (résultats 2D) ».




Définir la largeur de la bande.



Dans « Barres », dans « Efforts internes », cochez l'option « Bande / élément d'intégration » :





Cela est similaire pour un élément d'intégration. Dans la fenêtre de l'élément d'intégration, vous pouvez définir la forme et les dimensions de cet élément.


Élément d'intégration	
Nom	IM1
Limites	
Forme	Rectangle
Forme d'intégration rectangulaire	
Gauche [m]	0.500
Droite [m]	0.500
Bas [m]	0.500
Haut [m]	0.500
Intégration de la résultante par rapport à	Centre de gravité
Nombre de sections	10
Sélection des éléments pour l'intégration	Tout
SCL	standard
Rotation SCL [deg]	0.00
Calque	Calque1

OK Annuler

Chapitre 6: Calcul Acier


6.1. Configuration Acier

Vous pouvez ouvrir la « Configuration Acier » en allant dans le service Acier



Dans cette fenêtre, vous pouvez changer les paramètres généraux. Ces paramètres ont une influence sur les contrôles. Par défaut, ces paramètres sont fonction de l'Eurocode. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur ce menu dans le manuel « Acier ».

Vous pouvez passer outre ces paramètres de la « Configuration Acier » pour un (ou plusieurs) élément en lui assignant des « données de contrôle d'élément ». Si vous choisissez cette option, une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez assigner ces paramètres à un ou plusieurs éléments.




6.2. Paramètres de flambement

Vous avez plusieurs façons de déterminer les coefficients de flambement. La première option est de tout laisser par défaut et laisser SCIA calculer ces coefficients. Une deuxième option est d'assigner des groupes de flambement aux éléments pour les guider dans la détermination des coefficients de flambement.

6.2.1. Calcul du flambement par défaut

Avec cette méthode, un seul ajustement a besoin d'être fait. Dans la « Configuration Acier », il vous faut définir le type de déplacement par défaut.



Avec ces paramètres, le logiciel détermine si la structure est à nœud déplaçables ou non (contreventée ou non) autour de l'axe fort (y-y) et de l'axe faible (z-z) des profils de la structure. En fonction de ces paramètres, une formule différente est utilisée pour déterminer les coefficients de flambement :

- Pour une structure non-déplaçable :

$$k = \frac{(\rho_1 \rho_2 + 5\rho_1 + 5\rho_2 + 24)(\rho_1 \rho_2 + 4\rho_1 + 4\rho_2 + 12)2}{(2\rho_1 \rho_2 + 11\rho_1 + 5\rho_2 + 24)(2\rho_1 \rho_2 + 5\rho_1 + 11\rho_2 + 24)}$$

- Pour une structure déplaçable :

$$k = \sqrt[3]{\frac{\pi^2}{\rho_1 x}} + 4$$

Avec :

- k : coefficient de flambement
- L : longueur système
- E : module d'Young
- I : moment d'inertie
- C_i : rigidité au nœud i
- M_i : moment au nœud i
- φ_i : rotation au nœud i

$$x = \frac{4\rho_1\rho_2 + \pi^2\rho_1}{\pi^2(\rho_1 + \rho_2) + 8\rho_1\rho_2}$$

$$\rho_i = \frac{C_i L}{EI}$$

$$C_i = \frac{M_i}{\phi_i}$$

Les valeurs de M_i et de φ_i sont déterminées approximativement par les efforts internes et les déformations, calculés via les cas de charges qui génère des déformations, qui sont similaires à la forme de flambement. Lors du calcul linéaire, en arrière-plan, deux cas de charges supplémentaires sont alors calculés, uniquement pour la détermination des coefficients de flambement des éléments.


Ce calcul est effectué automatiquement lors d'un calcul linéaire de la structure. **En calcul non-linéaire, l'utilisateur doit donc également effectuer un calcul linéaire, sinon aucun coefficient de flambement ne sera calculé et aucun contrôle sur la norme acier ne sera vérifié.**

Les cas de charges suivants sont pris en compte dans le calcul linéaire pour le calcul des coefficient de flambement :

- Cas de charges 1 :
 - o Sur les poutres, les charges locales réparties q_y = 1N/m et q_z = -100N/m sont utilisées ;
 - o Sur les poteaux, les charges globales réparties Q_x = 10000N/m et Q_y = -10000N/m sont utilisées
- Cas de charges 2 :
 - o Sur les poutres, les charges locales réparties q_y = -1N/m et q_z = -100N/m sont utilisées ;
 - o Sur les poteaux, les charges globales réparties Q_x = -10000N/m et Q_y = -10000N/m sont utilisées.

L'approche utilisée donne de bons résultats pour les structures à portiques avec des **liaisons perpendiculaires de poutres rigides ou semi-rigides.**

La longueur système de chaque système de flambement est déterminée automatiquement par SCIA. Chaque élément qui se trouve dans la même ligne est un système de flambement. Le système de flambement peut être découpé en plusieurs systèmes s'il y a un appui ou un élément perpendiculaire à l'élément dans la direction de l'axe fort ou de l'axe faible. Le système de flambement est réduit uniquement pour les axes concernés.




6.2.2. Groupes de flambement

Pour avoir plus d'influence sur la détermination des coefficients de flambement, vous pouvez assigner des groupes de flambement aux éléments. Vous pouvez utiliser le même groupe de flambement pour les éléments qui ont le même système de flambement (même longueur et mêmes appuis de flambement).

Pour créer un groupe de flambement pour un élément, sélectionner l'élément et cliquer sur les trois petits points en face de « **Longueurs de référence et paramètres de flambement** » dans la fenêtre de propriétés.


Type	poteau (100)	▼ ▲
Modèle d'analyse	Standard	▼
Section	CS3 - IPE400	▼ ...
Alpha [deg]	0.00	
Ligne syst barre:	Centre	▼
ey [mm]	0	
ez [mm]	0	
SCL	standard	▼
Rotation SCL [deg]	0.00	
type EF	défaut	▼
Calque	Calque1	▼ ...
Flambement		
Longueurs de référence et paramètres de flambement	Défaut	▼ ...
Matériau et nombre de parties	Acier, autre - 1	
Élément secondaire	<input type="checkbox"/>	
Géométrie		
Longueur [m]	3.600	
Forme	Liane	



- **Contraintes de flambement** : vous pouvez définir les contraintes de flambement en cliquant sur les triangles ou en ouvrant l'onglet des « Points de stabilisation actifs » et en cochant / décochant les cases. Ajouter une contrainte réduit le système de flambement.

▲ Points de stabilisation actifs


	y-y	z-z
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




- **Définition des déplacements** : vous pouvez préciser si la structure peut se déplacer ou non le long de l'axe actif en cliquant sur la ligne verte ou en changeant la définition des « Déplacements ». Une croix symbolise un non-déplacement et une double flèche symbolise un déplacement.




- **Portée pour la stabilité** : ce paramètre détermine quel axe vous modifiez (fort ou faible).



- **Coefficient k** : le coefficient k peut être calculé par SCIA Engineer comme expliqué ci-avant, il peut être saisi par vous ou bien la longueur de flambement peut être saisie directement par vous-même. Lorsque vous choisissez « Coefficient » ou « Longueur », la valeur peut être modifiée dans le tableau à côté :




Après avoir défini le groupe de flambement, il vous faut cliquer sur « Enregistrer » pour l'appliquer à l'élément. La propriété a désormais changé dans la fenêtre de propriétés. Vous pouvez l'assigner à d'autres éléments ayant le même système de flambement. Le groupe de flambement écrase les paramètres de flambement (déplacements par défaut) dans la « Configuration Acier ».



6.3. Données de contrôle d'élément


Quelques effets ne peuvent pas être pris en compte dans le modèle mais qui ont une influence sur la vérification. Vous pouvez les prendre en compte en ajoutant une « Donnée de contrôle d'élément ». Ce sont des données qui n'ont une influence que sur le contrôle. Ces éléments ne sont pas « physiquement » ajoutés au modèle et n'ont pas d'influence sur les efforts internes.

Evoquons ici les données de contrôle d'élément suivants :



Appuis déversement


En réalité, les longueurs de déversement (ou LTB pour Lateral Torsional Buckling) peuvent être plus petites que celles déterminées par SCIA. Cela est dû au fait que ces éléments sont connectés par leur lignes centrales ou parce que certains éléments ne sont pas modélisés. Un appui déversement est une donnée du modèle ajoutée à une poutre pour modifier la longueur de déversement de cette poutre. La nouvelle longueur de déversement est la distance entre les appuis déversement ajoutés.



Il vous faut définir la position (haut ou bas de l'élément) et la localisation des appuis.

Raidisseurs


Les raidisseurs augmentent l'aire de cisaillement de la section. Cela est avantageux pour les vérifications au cisaillement. Cette donnée du modèle peut être ajoutée car il n'est pas possible de « physiquement » modéliser le raidisseur. Cela est dû au fait qu'un élément poutre/poteau est un élément 1D et n'a pas de surface.



Pour ajouter un raidisseur, vous devez définir sa géométrie, matériau et position.

Tôle profilée

Généralement, les tôles profilées ne sont pas modifiées. L'hypothèse prise est que pour un hall métallique, la totalité des charges est transférée à la structure 1D. Pour considérer la raideur de la tôle profilée ainsi que les effets sur le calcul de M_{cr} sans changer les hypothèses standards, cette donnée peut être ajoutée.



Vous devez définir les paramètres de tôle profilée et sa localisation.

Note : vous trouverez plus d'informations sur les données de contrôle d'élément dans le manuel « Acier ».

6.4. Contrôle ELU

Vous trouverez les contrôles ELU dans le service « Acier » après avoir calculé le modèle. Graphiquement, il vous donne le contrôle d'unité le plus grand (de tous les contrôles effectués) par section et par élément. Vous pouvez effectuer un contrôle en section et un en stabilité. Toutes les vérifications sont faites selon l'Eurocode. En plus de la sortie graphique, vous pouvez également ouvrir l'aperçu pour visualiser les résultats détaillés.

6.4.1. Sorties graphiques


Pour visualiser les sorties graphiques, il vous faut définir les propriétés correctement. La plupart des paramètres sont les mêmes que dans le service « Résultats ».

Nom	Contrôle ELU EC-EN 1993
Sélection	
Type de sélection	Tout
Filtre	Non
Résultats dans les sections	Tout
Cas de résultat	
Type de charge	Combinaisons
Combinaison	ELU-Set B (auto)
Extrême 1D	
Extrême 1D	Global
Type des valeurs	Contrôle unité d'ensemble
Valeur	Contrôle général
Configuration des sorties	
Sorties	Bref
Imprimer la clef des combinaisons	<input checked="" type="checkbox"/>
▷ Configuration dessin 1D	
▷ Configuration des erreurs, avertissements et notes	

- « **Type de valeurs** » : vous pouvez choisir entre « Contrôle Unité ensemble », « Contrôle en section » ou « Contrôle en stabilité ».
- « **Valeur** » : vous pouvez visualiser le contrôle d'ensemble (du paramètre ci-dessus) ou une simple vérification.

Type des valeurs	Contrôle en section
Valeur	Classe de section
Configuration des sorties	
Sorties	Classe de section
Imprimer la clef des combinaisons	Traction
▷ Configuration dessin 1D	Compression
▷ Configuration des erreurs, avertissements et notes	Flexion y
	Flexion z
	Cisaillement y
	Cisaillement z
	Torsion
	Effort combiné tranchant y Torsion
	Effort combiné tranchant z Torsion
	Enfoncement de l'âme
	Flexion et réaction
	Efforts combinés normal, flexion, tranchant torsion
	Membrure comme poutre
	Résistance de panne


Après avoir saisi tous les paramètres de la fenêtre de propriétés, cliquez sur « Régénérer » en bas de cette fenêtre.




6.4.2. Aperçu

Après avoir saisi tous les paramètres de la fenêtre de propriétés et regénéré, vous pouvez cliquer sur « Aperçu » pour voir la note de calcul. Celle-ci contient davantage de tableaux détaillés.

Vous avez trois possibilités de sorties : « Bref », « Synthèse » et « Détaillé » :



Lorsque la sortie détaillée est sélectionnée, vous pouvez visualiser les tableaux avec les valeurs calculées, ou bien les formules, ou encore les deux.



Ci-dessous un exemple de sortie détaillée avec tableaux et formules :

Contrôle compression

Selon EN 1993-1-1 article 6.2.4 et formule (6.9)

Aire efficace de la section	A_{eff}	8.4385e-03	m ²
Résistance à la compression	$N_{c,Rd}$	1983.05	kN
Contrôle unité		0.10	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{8.4385 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 235.0 [MPa]}{1.00} = 1983.05 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.11)$$

$$\text{Contrôle unité} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|-191.66 [kN]|}{1983.05 [kN]} = 0.10 \leq 1.00 \quad (EC3-1-1: 6.9)$$

Contrôle du moment de flexion pour M_y

Selon EN 1993-1-1 article 6.2.5 et formule (6.12),(6.15)


Module de section efficace	$W_{eff,y,min}$	1.1567e-03	m ³
Moment de flexion	$M_{c,y,Rd}$	271.82	kNm
Contrôle unité		0.00	-

$$M_{c,y,Rd} = \frac{W_{eff,y,min} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1.1567 \cdot 10^{-3} [m^3] \times 235.0 [MPa]}{1.00} = 271.82 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.15)$$

$$\text{Contrôle unité} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{c,y,Rd}} = \frac{|-0.38 [kNm]|}{271.82 [kNm]} = 0.00 \leq 1.00 \quad (EC3-1-1: 6.12)$$

6.4.3. Sorties en tableau

Enfin, vous pouvez voir les résultats dans les sorties en tableau. Lorsque vous double cliquez sur une ligne du tableau, l'aperçu de cette rangée est affiché. En haut, vous pouvez définir le niveau de sortie (« Synthèse » ou « Détaillé ») :



Résultats en tableau

Synthèse

Contrôle ELU EC-EN 1993; Calcul linéaire; Combinaison: ELU-Set B (auto); Système de coordonnées: Principal; Extrême 1D: Section; Sélection: Tout


Nom	dx [m]	Cas	Profil	Matériau	UCensemble []	UCSec []	UCStab []
1 B1	0.000	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
2 B1	0.360	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
3 B1	0.720	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
4 B1	0.900-	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
5 B1	0.900+	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
6 B1	1.080	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
7 B1	1.440	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
8 B1	1.800-	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.25	0.14	0.25
9 B1	1.800+	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.38	0.14	0.38
10 B1	2.160	ELU-Set B (auto)/1	CS3 - IPE400	S 235	0.38	0.14	0.38

Contrôle unité d'ensemble Liste des combinaisons

Contrôle ELU EC-EN 1993

6.5. Contrôle ELS


Vous trouverez les contrôles ELS dans le service « Acier après avoir calculé le modèle. Vous pouvez choisir le contrôle unité d'ensemble ou bien une valeur spécifique pour la direction Y ou Z.



Par exemple, si vous choisissez « Déformation u_z », les valeurs suivantes seront disponibles :

Nom	Contrôle acier ELS EC-EN 1993
Extrême 1D	
Extrême 1D	Global
Type des valeurs	Déformation u _z
Valeur	Contrôle unité d'ensemble
Système de coordonnées	Déformation u _y Déformation u _z
Configuration dessin 1D	
Configuration des erreurs, avertissements et notes	
Sélection	
Type de sélection	Tout
Filtre	Non
Résultats dans les sections	Tout
Cas de résultat	
Type de charge	Cas de charge
Cas de charge	LC1 - Poids propre
Extrême 1D	
Extrême 1D	Global
Type des valeurs	Déformation u _z
Valeur	uz,max
Système de coordonnées	uz,max uz,var
Configuration dessin 1D	
Configuration des erreurs, avertissements et notes	
Contre-flèche dx uz	
Contre-flèche	
Lim. uz,max	
Lim. uz,var	
Contrôle uz,max	
Contrôle uz,var	
Contrôle uz	


- « **uz,max** » ou « **uz,var** » : déplacement relatif de chaque élément sous charges totales ou sous charges variables.
- « **Contre-flèche** » : la contre-flèche le long de l'élément (dx uz) ou la contre-flèche maximale sur l'élément entier (uz,max).
- « **Lim. uz,max** » ou « **Lim. uz,var** » : déplacement relatif limite L/x sous charges totales ou sous charges variables. Vous pouvez définir la valeur x du dénominateur dans la « Configuration Acier » ou pour chaque élément dans les « Longueurs de référence et paramètres de flambement ». Vous pouvez également y définir les valeurs de contre-flèche.



- « **Contrôle** » : la déplacement relatif est comparé à la limite. Vous pouvez vérifier le déplacement sous charges totales ou sous charges variables, ou bien vous pouvez effectuer un contrôle de l'ensemble.


6.6. Autodesign global

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité « Autodesign » global dans l'arborescence dans le service « Calcul, maillage ».




Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Autodesign » pour automatiquement optimiser le contrôle d'unité des sections du projet. Vous pouvez effectuer un autodesign simple en suivant les étapes ci-dessous.



La première étape de l'autodesign est de créer une liste de sections. Ainsi, le logiciel va utiliser les profilés métalliques qui ont été ajoutés à cette liste, et cela permet d'éviter d'utiliser des profilés non standards comme par exemple un IPE4000 ou un HEA260A. Vous trouverez la fonction « Liste de sections » dans l'arborescence, dans le service « Bibliothèque », et sous « Structure, Analyse ». Elle est également accessible dans la barre d'outils.





Après avoir sélectionné cette fonction, le gestionnaire des listes de sections s'ouvre alors, et vous pouvez créer une nouvelle liste en cliquant sur le bouton « Nouveau ». Vous pouvez ensuite définir le type de liste de sections, par exemple une liste de sections avec un seul type de profilés métalliques ou une liste avec plusieurs types de profilés. Dans cet exemple, sélectionnez l'option « **Sections de la bibliothèque** », un seul type ».




Après avoir confirmé en cliquant sur « OK », la bibliothèque de profilés s'ouvre alors et vous pouvez sélectionner les sections que vous souhaitez ajouter à la liste. Dans l'image ci-dessous, cela est fait pour les sections en I. Une fois cette liste définie, elle sera ajoutée et accessible dans le gestionnaire de listes de sections. Vous pouvez créer plusieurs listes de sections dans un projet.



Lorsque vous sélectionnez la fonctionnalité « Autodesign » dans le service « Calcul, maillage », le gestionnaire autodesign s'ouvre alors et vous pouvez en définir un nouveau. Après avoir cliqué sur « Nouveau » puis sur « Ajouter un élément », vous pouvez sélectionner l'option « **Auto-Design de section** » de la partie « Acier » :



Vous devez ensuite sélectionner et confirmer les sections qui doivent être optimisées :



Dans la fenêtre suivante « **Autodesign global** », vous pouvez définir les paramètres pour le calcul.


Il est important de sélectionner le bon « Type de charges » pour chacune des sections dans l'autodesign. Vous pouvez effectuer l'autodesign pour un cas de charges, pour une combinaisons, ou pour une classe de résultats.

Vous pouvez sélectionner une liste de sections définie lorsque vous activez la case « **Utiliser la liste de sections** », puis sélectionner la liste dans « **Filtrer la liste** ».

Vous devez définir la valeur maximale pour l'unité de contrôle optimisée par l'option « **Contrôle max.** ».

Vous pouvez modifier ces paramètres pour chaque section mentionnée dans la fenêtre « **Éléments** ».


La dernière étape ici est de cliquer sur la commande « **Autodesign** » en bas de la fenêtre.



Aussitôt cette dernière commande exécutée, un résumé de l'autodesign s'affichera. Ce tableau vous donnera les sections optimisées et les contrôles unité optimisés.

section	Paramètre	Trier par	Filtrer la liste	Section d'origine	AutoDesign de section	Contrôle AutoDesign
C-S2 - IPE240	IPE240	Hauteur	Tous les IPE	C-S2 - IPE240	CS2 - IPE240	0.04
C-S3 - IPE400	IPE400	Hauteur	Tous les IPE	C-S3 - IPE400	CS3 - IPE400	0.46

Cette commande vous permet également d'effectuer un autodesign itératif. Pour cela, vous pouvez fermer le tableau « **Autodesign Global** » et sélectionner la commande « **Routine Optime.** » dans le gestionnaire autodesign. Après avoir sélectionné cette option, il vous faut définir les itérations du calcul par un nombre limite (d'itérations) ou bien il peut être déterminé automatiquement. Dans cet exemple, le nombre d'itérations sera défini à 3. L'autodesign des profilés sera exécuté après avoir cliqué sur « **Départ** ».



1. Routine step: 1

1.1. O1

Cross-section	Paramètre	Sort by	Filter list	Original cross-section	Autodesign of cross-section	Autodesign check
CS1 - HEA220	HEA220	Height	All HEA	CS1 - HEA200	CS1 - HEA260	0.93
CS2 - IPE400	IPE400	Height	All IPE	CS2 - IPE160	CS2 - IPE400	0.87
CS3 - IPE80	IPE80	Height	All IPE	CS3 - IPE100	CS3 - IPE140	0.70
CS4 - HFLeq60x60x8	HFLeq60x60x8	Height	All HFLeq	CS4 - HFLeq70x70x7	CS4 - HFLeq80x80x8	0.88

2. Routine step: 2


Cross-section	Paramètre	Sort by	Filter list	Original cross-section	Autodesign of cross-section	Autodesign check
CS1 - HEA220	HEA220	Height	All HEA	CS1 - HEA260	CS1 - HEA240	0.74
CS2 - IPE400	IPE400	Height	All IPE	CS2 - IPE400	CS2 - IPE400	0.79
CS3 - IPE80	IPE80	Height	All IPE	CS3 - IPE140	CS3 - IPE100	0.79
CS4 - HFLeq60x60x8	HFLeq60x60x8	Height	All HFLeq	CS4 - HFLeq80x80x8	CS4 - HFLeq70x70x7	0.89

3. Routine step: 3


Cross-section	Parameter	Sort by	Filter list	Original cross-section	Autodeign of cross-section	Autodeign check
CS1 - HEA220	HEA220	Height	All HEA	CS1 - HEA240	CS1 - HEA220	0.90
CS2 - IPE400	IPE400	Height	All IPE	CS2 - IPE400	CS2 - IPE400	0.86
CS3 - IPE80	IPE80	Height	All IPE	CS3 - IPE100	CS3 - IPE80	0.93
CS4 - HFLeq60x60x8	HFLeq60x60x8	Height	All HFLeq	CS4 - HFLeq70x70x7	CS4 - HFLeq60x60x8	0.92

6.7. Assemblages


Pour créer un assemblage dans le service « Acier », il vous faut activer la fonctionnalité « Assemblages acier » :



Pour ajouter un assemblage au modèle, il faut cliquer sur le service « Acier », puis sur « Assemblages », et enfin sur « Assemblages structurels ». Choisir un assemblage selon l'axe fort ou un assemblage selon l'axe faible :



Après avoir sélectionné le type d'attache, il faut choisir le nœud où l'on souhaite ajouter l'assemblage. Dans cet exemple, une attache selon l'axe fort a été choisie. Après avoir choisi le nœud, l'étiquette suivante apparaît sur le nœud.



NOTE : vous pouvez créer l'assemblage uniquement si les éléments ont un type correct. Un poteau doit avoir le type « poteau » et une poutre le type « poutre » (cf le chapitre sur les éléments 1D).

Lorsque vous sélectionnez l'étiquette, vous pouvez alors définir l'assemblage dans la fenêtre de propriétés :

Côté -> [B10]	
Type d'assemblage	Portique boulonné
Platine d'about	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Contreplaque	<input type="checkbox"/>
Boulons	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Jarret supérieur	<input type="checkbox"/>
Jarret inférieur	<input type="checkbox"/>
Raidisseur haut	<input type="checkbox"/>
Raidisseur bas	<input type="checkbox"/>
Raidisseur diagonal	<input type="checkbox"/>
Doublure d'âme	<input type="checkbox"/>
Mise à jour rigidité	<input type="checkbox"/>
Type de calcul	Efforts internes
Sorties	Synthèse
Longueur pour le calcul de la rigidité [m]	5.000
Raidisseurs	
Entre rangées de boulons 1 2	<input type="checkbox"/>

Pour créer l'attache, choisir le « Type d'assemblage » et vérifier les composants de l'attache. Pour éditer les composants, cliquer sur les trois petits points en face du nom du composant.

Boulons

Assemblage boulonné sélectionné	
Longueur [mm]	MS - 4.6 (ISO 4014, ISO 4032, ISO 7089)
Motif des boulons	50
2 motifs des boulons	2 boulons/rangée
Référence	Bas de la poutre
Distance entre boulons [mm]	110
Utiliser la dernière rangée seulement pour la rés...	<input type="checkbox"/>
1.Rangée	<input checked="" type="checkbox"/>
2.Rangée	<input type="checkbox"/>
3.Rangée	<input type="checkbox"/>
4.Rangée	<input type="checkbox"/>
5.Rangée	<input type="checkbox"/>
6.Rangée	<input type="checkbox"/>
7.Rangée	<input type="checkbox"/>
8.Rangée	<input type="checkbox"/>
9.Rangée	<input type="checkbox"/>
10.Rangée	<input type="checkbox"/>

Actions

Mise-à-jour de la position >>>

Toutes les distances se trouvent dans les limites autorisées

OK Annuler

Platine d'about

Nom	
Matériau	EP
Épaisseur[mm]	S 235
Introduction	20
Introduction	Haut/Bas/Gauche/Droite
Extension supérieure [mm]	-5
Extension inférieure [mm]	20
Extension gauche [mm]	45
Extension droite [mm]	45
Largeur totale [mm]	210
Hauteur totale [mm]	255

OK Annuler


Lorsque l'attache est définie, cliquer sur « Régénérer » en bas de la feuille de propriétés. L'aperçu s'ouvrira automatiquement. Dans cet aperçu, toutes les vérifications des efforts sont effectuées selon l'Eurocode.

....:RÉSULTATS:....


Contrôles unité

My,Ed/Mj,y,Rd	54.94
Mz,Ed/Mj,z,Rd	0.00
NEd/Nj,Rd	0.07
Vz,Ed/Vz,Rd	29.66
Vy,Ed/Vy,Rd	0.00
Vz,Ed/Vz,Rd + Vy,Ed/Vy,Rd	29.66
My,Ed/Mj,y,Rd + Mz,Ed/Mj,z,Rd	54.94

Vous pouvez obtenir une vue plus détaillée en changeant le type de sortie dans la fenêtre de propriétés.




En plus des contrôles d'efforts, une vérification de rigidité est également effectuée. Dans le modèle principal, chaque nœud possède une raideur supposée. Cette raideur peut être un encastrement total, ou bien la raideur d'une rotule qui a été ajoutée au nœud. La raideur supposée dans le projet doit être vérifiée avec l'assemblage tout juste créé. Si la raideur de l'attache ne se trouve pas entre certaines limites (qui sont supposées être les mêmes que les rigidités dans le modèle), alors la rigidité du modèle devra être adaptée. Dans cet exemple, la rigidité de l'attache (en bleu) n'est pas dans les limites (on suppose un nœud rigide).



Vous pouvez faire cela automatiquement en cochant l'option « Mise à jour rigidité ». Lorsque cette option est cochée, une rotule vient s'ajouter au nœud après recalcul du modèle. Cette rotule a la réelle rigidité de l'assemblage.





NOTE : Lorsque la rigidité est mise à jour, les efforts internes sont également différents. Cela signifie que les contrôles ELU et ELS des poutres sont aussi différents.

Chapitre 7: Calcul Béton


7.1. Configuration Béton

Vous pouvez ouvrir la configuration béton en cliquant sur le service « Béton », puis sur « Configuration béton ».

Description	Symbole	Valeur	Défaut	Unité	Chapitre	Norme	Structure	Type de co...
Option du solveur								
Général								
Conception par contrôle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			EN 1992-1-1	Poteau	Option du so...
Valeur limite du contrôle unité	Contr.limite	1.0	1.0			Indépendant	Tout (Poutr...	Option du so...
Fluage								
Type de saisie du coefficient de fluage	Type φ	Auto	Auto		Annexe B.1	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Type [déplac. / non dépl.] par défaut								
Déplaçable autour de l'axe y	Déplaçable yy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Indépendant	Tout (Poutr...	Option du so...
Déplaçable autour de l'axe z	Déplaçable zz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Indépendant	Tout (Poutr...	Option du so...
Enrobage minimum								
Durée de vie de projet		50.00	50.00	année	4.4.1.2(5), tabl...	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Risque de corrosion								
Corrosion induite par la carbonatation		XC3	XC3		4.4.1.2(5)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Corrosion induites par les chlorures		Aucun	Aucun		4.4.1.2(5)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Corrosion induite par les chlorures de l'eau de mer		Aucun	Aucun		4.4.1.2(5)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Attaque gel-dégel		Aucun	Aucun		4.4.1.2(12)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Attaque chimique		Aucun	Aucun		4.4.1.2(12)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Caractéristiques du béton								
Type de béton		In situ	In situ		4.4.1.3(1P, 3)	EN 1992-1-1	Tout (Poutr...	Option du so...
Efforts internes								
Ratio limite absolu pour la modification des efforts internes	Ratio _{int,abs}	5.00	5.00	kN		Indépendant	1D (Poutr...	Option du so...
Ratio limite relatif pour la modification des efforts internes	Ratio _{int,rel}	0.10	0.10	-		Indépendant	1D (Poutr...	Option du so...

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir tous les paramètres béton. Cela contient les paramètres de béton généraux (fluage, risque de corrosion, ...), les paramètres pour le recalcul des efforts internes et tous les paramètres pour les contrôles ELU et ELS. Vous trouverez une explication complète de tous ces paramètres dans le manuel béton.

Vous pouvez modifier ces paramètres pour un élément seulement en utilisant l'option « Paramètre par élément ». Cette option ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez changer les paramètres et les assigner à une sélection.




7.2. Efforts internes recalculés

En béton armé, sont utilisés les efforts internes recalculés. Les modifications suivantes peuvent être appliquées. Vous trouverez ce tableau dans le menu des paramètres béton.

Efforts internes ELU						
Tenir compte de l'effort longitudinal additionnel dû à l'effort tranchant (décal...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		9.2.1.3(2)	EN 1992-1-1	
Calcul de la valeur minimale de l'excentricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Exc. min. p.r. à ex...	Exc. min. p.r. ...	6.1(4)	EN 1992-1-1	
Utiliser l'imperfection géométrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		5.2(5)	EN 1992-1-1	
Utiliser les effets de 2nd ordre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		5.8.8	EN 1992-1-1	
Estimation du taux d'armature longitudinale pour le recalcul des efforts interm... μ_s	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	2.00	%	5.8.3.1	EN 1992-1-1
Réduction de l'effort tranchant sur les appuis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6.2.1(8)	EN 1992-1-1	
Réduction du moment sur les appuis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3.2.2 (4)	EN 1992-1-1	


Décalage du diagramme de moment

Cette option prend en compte un effort de traction supplémentaire dû au cisaillement suite au décalage de la courbe de moment :




Valeur minimale de l'excentricité

Cette option prend en compte une valeur minimale d'excentricité :




Imperfection géométrique

Cette option ajoute une imperfection géométrique :




Effets du 2nd ordre


Ce paramètre prend en compte les effets du second ordre :



Réduction de l'effort tranchant / moment sur les appuis



Vous pouvez visualiser les valeurs des efforts internes recalculés dans le service « Béton », puis dans « Conception du ferrailage / « Eléments 1D » / « Efforts internes ». On peut alors visualiser les efforts internes normaux (N, M) de même que les efforts internes recalculés (N_{Ed} , M_{Ed}).



7.3. Ferrailage défini


Avant de calculer le ferrailage théorique, vous pouvez ajouter un modèle de ferrailage à vos éléments. Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

- Le comparer avec le ferrailage théorique calculé. En faisant cela, vous verrez facilement où le ferrailage issu du modèle n'est pas suffisant.
- Effectuer le calcul au poinçonnement, les vérifications de la fissuration et de la déformation à long terme avec fissuration (**uniquement pour les éléments 2D**).


Le ferrailage ajouté par le modèle est appelé « **Ferrailage défini** ».

Pour ajouter le « **Ferrailage défini** », il vous faut aller dans le service « Béton », puis dans « Conception du ferrailage » / « Paramètres de conception par défaut ».


Cet exemple est pour un élément 2D. L'approche est la même pour les éléments 1D.



Cliquer sur les 3 petits points en face de « Modèle de ferrailage défini (Plaque) ». Cela ouvre une fenêtre avec tous les paramètres par défaut.



Vous pouvez sélectionner l'un de ces modèles, en créer un nouveau, ou encore modifier l'un des modèles existants. Sélectionner le premier modèle et cliquer sur « Modifier ».



Dans cette fenêtre, vous pouvez définir le ferrailage. Il existe deux types de ferrailage dans le modèle :

- **Ferrailage de base** : ce type de ferrailage est appliqué sur la totalité de la dalle.
- **Ferrailage additionnel** : ce type de ferrailage est ajouté uniquement dans les zones où, en fonction du ferrailage théorique calculé, des armatures supplémentaires sont nécessaires. Vous pouvez définir un diamètre et un espacement comme ferrailage additionnel, ou une liste de ferrailage avec ou bien différents diamètres ou bien divers espacements.


7.4. Ferrailage requis

Vous trouverez le ferrailage requis dans le service « Béton », puis dans « Conception du ferrailage » / « Eléments 1D » ou « Surfaces » / « Conception du ferrailage ».

7.4.1. Eléments 1D


Dans « Conception du ferrailage », vous avez deux types de valeurs :

- **Requis** : ces valeurs représentent le ferrailage théorique calculé par SCIA Engineer. Les valeurs requises suivantes sont disponibles : **Asreq** (quantité d'aciers longitudinaux), **Aswmreq** (quantité d'aciers d'effort tranchant), **Asreq(φ)** (identique à Asreq, à la différence près que les valeurs sont affichées en diamètres), et **Aswmreq(φ)** (identique à Aswmreq, à la différence près que les valeurs sont affichées en diamètres).




- **Défini** : le ferrailage défini peut être visualisé sous la forme de deux valeurs différentes : **As,add,req** et **As,prov**.

As,prov est le ferrailage défini dans le modèle.



As,add,req est le ferrailage qui est nécessaire en plus du modèle défini selon le calcul théorique. Cela signifie que si la valeur requise est plus grande que la valeur définie, cela peut être visualisé sur cette vue.




7.4.2. Surfaces (Eléments 2D)

Dans le menu « Conception du ferrailage (ELU) », vous avez 4 types de valeurs :


- **Requis** : ces valeurs représentent le ferrailage théorique calculé par SCIA Engineer. Cela prend en compte les dispositions constructives.

Plaque, Coque(Plaque)		
Longitudinal		
Contrôle taux min. armature principale		<input checked="" type="checkbox"/>
Type d'armature principale tendue pour la face supérieure		Auto
Type d'armature principale tendue pour la face inférieure		Auto
Contrôle taux max. armature principale		<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle taux transversal min. armature secondaire		<input type="checkbox"/>
Contrôle espac. min. barres		<input checked="" type="checkbox"/>
Espacement minimum	slp_min	20
Contrôle espac. max. am. principale longitudinale		<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle espac. max. armature secondaire longitudinale		<input checked="" type="checkbox"/>
Cisaillement		
Contrôler le taux min. d'armature d'effort tranchant		<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôler l'ép. min. des élt. avec armature d'effort tranchant		<input checked="" type="checkbox"/>
Ép. min. des élt. avec armature d'effort tranchant	h_min	200
Contrôler espacem. max. des étriers		<input checked="" type="checkbox"/>
Espacement max. des étriers	Coeff_smax.p.s	0.8




As,req1 : ferrailage requis théorique en partie supérieure de la plaque (direction Z positive) dans la première direction de ferrailage, avec prise en compte des dispositions constructives.

- **Requis (statiquement)**: ces valeurs représentent le ferrailage théorique calculé par SCIA Engineer sans prise en compte des dispositions constructives.




As,stat1+ : ferrailage requis théorique en partie supérieure de la plaque (direction Z positive) dans la première direction de ferrailage, **sans** prise en compte des dispositions constructives.

- **Requis (additionnel)** : ces valeurs montrent s'il y a besoin de ferrailage additionnel en plus du ferrailage défini. Les surfaces où cette valeur est de 0 sont les endroits où aucun ferrailage additionnel n'est nécessaire (comparé au ferrailage défini). Les surfaces où ces valeurs ne sont pas de 0 sont les endroits où le ferrailage défini n'est pas suffisant.



As,add,req1+ : ferrailage requis théorique additionnel en plus du ferrailage défini en partie supérieure de la plaque (direction Z positive) dans la première direction de ferrailage.

- **Fourni** : ces valeurs montrent le ferrailage défini dans le modèle.



As,déf,1+ : ferrailage défini dans la plaque. Si les éléments sont rouges, le ferrailage additionnel du modèle n'est pas suffisant.

7.5. Ferrailage utilisateur

7.5.1. Éléments 1D

Dans la conception du ferrailage théorique, nous avons vérifié où le ferrailage était nécessaire.


Depuis SCIA Engineer 19.0, il est possible de convertir le ferrailage défini directement en ferrailage pratique. Vous pouvez cliquer sur l'action « Conversion en barres réelles » lorsque vous avez choisi l'option « Conception du ferrailage » / « Éléments 1D » / « Conception du ferrailage » et si vous avez généré les résultats pour le « Type de valeurs » = « Fournie » dans la fenêtre de propriétés.

Une fenêtre apparaît alors et mentionne si la conversion en barres réelles est possible ou non. Si non, des explications sont données.


Ensuite, vous pouvez éditer le ferrailage en sélectionnant les données d'armatures et cliquer sur l'action « Editer ferrailage ».

Vous pouvez aussi saisir manuellement le ferrailage pratique en ajoutant un « Nouveau ferrailage » sur la longueur totale de la poutre.


Il vous faut d'abord sélectionner un modèle pour le ferrailage longitudinal.



Ensuite, il vous faudra décider d'où les paramètres de ferrailage proviennent :




Maintenant, le ferrailage pratique est présenté graphiquement à l'écran :




En tant d'utilisateur, vous pouvez ajouter de « Nouveaux étriers » ou de « Nouvelles barres longitudinales ».


Pour les étriers, vous pouvez sélectionner une certaine formes :



Vous pouvez éditer la forme de l'étrier, ou bien vous pouvez en créer un nouveau. Toutefois, les points utilisateur doivent être ajoutés.




Pour le ferrailage longitudinal, vous pouvez définir précisément où vous souhaitez placer le ferrailage pratique additionnel (avec les points d'accrochage) :



La configuration de l'élément, pour la zone sélectionnée, est présentée :

Élément B3, Zone de 0.000 m à 2.669 m(0.000 - 0.500)

Ici vous pouvez définir sur quelle face le ferrailage additionnel doit être ajouté :




Par simplicité, nous ajouterons 3 barres de 20mm qui sont nécessaires sur l'ensemble de la zone où un ferrailage supplémentaire est requis. Cela peut être fait de manière plus précise.

La même procédure sera répétée pour le ferrailage supérieur (sur les appuis).


Il vous faut également augmenter le ferrailage d'effort tranchant dans les zones sur appuis. Vous pouvez faire cela en augmentant le diamètre des étriers ou en réduisant la distance entre étriers.

Vous pouvez créer les différentes zones d'étriers avec l'action « Editer l'espacement des étriers » :




7.5.2. Surfaces (Eléments 2D)

En plus du ferrailage requis et défini, vous avez aussi le ferrailage pratique ou utilisateur. Vous pouvez ajouter ce type de ferrailage à la plaque via le service « Béton », puis en cliquant sur « Introduction + édition du ferrailage » / « Ferrailage 2D ».



Vous devez ajouter ce ferrailage séparément sur la face supérieure et sur la face inférieure (à chaque fois avec deux directions de ferrailage).



NB : Vous pouvez ajouter plusieurs lits de ferrailage pratique sur une même zone. Le ferrailage ajouté à cette zone est la somme de tous ces lits.

7.6. Contrôle ELU & ELS 1D

Les contrôles suivants sont disponibles pour les éléments 1D dans SCIA Engineer. La gestion des sorties de ces vérifications sont les mêmes que dans les services « Résultats » et « Acier » et ne sera pas expliquée dans ce chapitre.

7.6.1. Réponse en capacité

Le contrôle de « Réponse en capacité » est basé sur le calcul des efforts et des contraintes dans un élément particulier (fibre de béton ou armature). La vérification consiste à comparer ces efforts et contraintes avec les valeurs limites de l'EN 1992-1-1.

Valeurs extrêmes de contrainte/déformation dans l'élément

Type d'élément	Fibre / Barre	ϵ [‰]	ϵ_{lim} [‰]	σ [MPa]	σ_{lim} [MPa]	CU [-]	Statut
Béton - compression	1	-0.164	-3.5	-1.56	-16.7	0.09	OK
Béton - traction	5	0.274	0	0	0	0.00	OK
Armatures - compression	2	-0.101	-45	-20.3	-466	0.04	OK
Armatures - traction	4	0.212	45	42.3	466	0.09	OK

7.6.2. Diagramme en capacité

L'option « Diagramme en capacité » utilise la création de diagrammes d'interaction (graphiques présentant la capacité d'un élément béton à résister aux efforts $N+M_y+M_z$).

Cette vérification calcule l'interaction extrême permise entre l'effort normal N et les moments fléchissants M_y et M_z .

Diagramme d'interaction 3D - Section verticale N- M_y




Diagramme d'interaction 3D - Section verticale N- M_{res}





Diagramme d'interaction 3D - Section horizontale M_y - M_z



7.6.3. Effort tranchant + Torsion

La vérification de l'interaction entre l'effort tranchant et la torsion consiste en trois contrôles conformément aux clauses 6.1 - 6.3 de l'EN 1992-1-1 :

- Contrôle de l'effort tranchant
- Contrôle de la torsion
- Contrôle de l'interaction entre l'effort tranchant et la torsion

Contrôle de cisaillement

Contrôle $V_{Rd,max}$

$$V_{Ed} = 62.3 \text{ kN} \leq V_{Rd,max} + V_{ccd} + V_{td} = 220 \text{ kN}$$

Remar.: Contrôle satisfait pour l'écrasement de la bielle béton ($V_{Ed} \leq V_{Rd,max} + V_{td} + V_{ccd}$).

Contrôle $V_{Ed,max}$

$$V_{Ed} = 62.3 \text{ kN} \leq V_{Ed,max} + V_{ccd} + V_{td} = 249 \text{ kN}$$

Remar.: Le contrôle est satisfaisant pour l'effort de cisaillement proche des appuis ($V_{Ed} \leq V_{Ed,max} + V_{td} + V_{ccd}$).

Contrôle V_{Rdc} et V_{Rds}

$$V_{Ed} = 62.3 \text{ kN} > V_{Rdc} = 24 \text{ kN} \text{ and } V_{Ed} = 62.3 \text{ kN} > V_{Rds} + V_{ccd} + V_{td} = 0 \text{ kN}$$

Avertisse.: Le contrôle n'est pas satisfaisant, à cause du ferrailage de cisaillement ($V_{Ed} > V_{Rds} + V_{ccd} + V_{td}$). Il est nécessaire d'augmenter l'aire d'armature d'effort tranchant ou les dimensions de la section ou la qualité de l'acier d'armature.

Contrôle unité

$$UC = \frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} = \frac{62.3 \text{ kN}}{24 \text{ kN}} = 2.59$$

7.6.4. Limites de contraintes

Le contrôle des limites de contraintes est basée sur la vérification de :

- **La contrainte de compression dans le béton** : une valeur haute de contrainte de compression peut entrainer l'apparition de fissures longitudinales, avec propagation de microfissures dans le béton et des valeurs importantes de fluage (principalement non-linéaires). Cela peut amener à un état où la structure est inutilisable.
- **La contrainte de traction dans l'acier** : la contrainte dans le ferrailage est vérifiée par la limitation de l'existence de contraintes inacceptables et par conséquent de l'apparition de fissures dans le béton.

Caractéristiques de la section

Charge	Combi.	t_y [m]	t_z [m]	A_i [m ²]	I_y [m ⁴]	I_z [m ⁴]	x_i [m]	$\epsilon_{c,max}$ [‰]	$\epsilon_{c,min}$ [‰]	$\sigma_{c,max}$ [MPa]	$\sigma_{c,min}$ [MPa]
Court	Car.	0	-5.10 ⁻³	0.131	1.81.10 ⁻³	1.10 ⁻³	0.106	0.679	-0.245	0	-7.72
Court	Q.-P.	0	-5.10 ⁻³	0.131	1.81.10 ⁻³	1.10 ⁻³	0.106	0.312	-0.113	0	-3.55

Limite de contrainte du béton

Type de contrôle	Charge	N _{Ed} [kN]	M _{Edy} [kNm]	M _{Edz} [kNm]	y _i [mm]	z _i [mm]	σ _c [MPa]	σ _{c,lim} [MPa]	σ _c /σ _{c,lim} [-]	Statut
§7.2(2) Car.	Court	0	40.5	0						DÉSACT.
§7.2(3) Q,-P,	Court	0	18.6	0	0.15	0.2	-3.55	-11.3	0.315	OK

Limite de contrainte dans des armatures non précontraintes

Type de contrôle	Charge	N _{Ed} [kN]	M _{Edy} [kNm]	M _{Edz} [kNm]	y _i [mm]	z _i [mm]	σ _s [MPa]	σ _{s,lim} [MPa]	σ _s /σ _{s,lim} [-]	Statut
§7.2(5) Car.	Court	0	40.5	0	-0.1	-0.15	114	400	0.284	OK

7.6.5. Fissuration

L'ouverture des fissures est calculée conformément à la clause 7.3.4 de l'EN 1992-1-1.

Calcul des forces de fissuration (section non fissurée)

Contrainte maximale du béton

$$\sigma_{ct} = 4.35 \text{ MPa}$$

Forces de fissuration

$$N_{cr} = 0 \text{ kN} \quad M_{cry} = 24.2 \text{ kNm} \quad M_{crz} = 0 \text{ kNm}$$

$$\sigma_{ct} = 4.35 \text{ MPa} > \sigma_{cr} = 2.6 \text{ MPa} \Rightarrow \text{Des fissures apparaissent}$$

Remar.: La fissuration apparaît, parce que la contrainte de traction maximale est plus grande que l'effort de fissuration.

Espacement maximum des fissures

$$s_{r,max} = 192 \text{ mm} \leq 5 \cdot (c + 0.5 \cdot \phi_{eq}) = 240 \text{ mm} \text{ or } \rho_{p,eff} = 0, \text{ donc :}$$

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + \frac{k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \phi_{eq}}{\rho_{p,eff}} = 2.57 \cdot 0.038 + \frac{0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot 0.02}{0.0428} = 177 \text{ mm} \quad (7.11)$$

Déformation moyenne du ferrailage

$$\varepsilon_{sm, \varepsilon_{cm}} = \max \left(\frac{\sigma_s - k_{ct} \cdot \left(\frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} \right) \cdot (1 + \alpha_E \cdot \rho_{p,eff})}{E_s}, \frac{0.6 \cdot \sigma_s}{E_s} \right) \quad (7.9)$$

$$= \max \left(\frac{52.2 \cdot 10^6 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.6 \cdot 10^6}{0.0428} \right) \cdot (1 + 6.35 \cdot 0.0428)}{200 \cdot 10^9}, \frac{0.6 \cdot 52.2 \cdot 10^6}{200 \cdot 10^9} \right) = 0.156 \text{ ‰}$$

Largeur de fissure calculée

$$w_k = s_{r,max} \cdot \varepsilon_{sm, \varepsilon_{cm}} = 0.177 \cdot 156 \cdot 10^{-6} = 0.0277 \text{ mm} \quad (7.8)$$

Valeur limite de la contrainte provoquée par l'effort axial

$$w_{max} = 0.3 \text{ mm}$$

7.6.6. Flèche

Le calcul de la flèche est effectué conformément au chapitre 7.4.3 de l'EN 1992-1-1.

La méthode simplifiée est utilisée avec un calcul effectué deux fois, en supposant que l'élément entier soit non fissuré puis entièrement fissuré, et en interpolant avec la formule 7.18 de la clause 7.4.3(7). C'est la méthode utilisée par défaut.

Flèches

Flèche linéaire

$$\delta_{lin,y} = u_{ys} + u_{yf} = 0 + 0 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{lin,z} = u_{zs} + u_{zf} = -0.636 + -1.48 = -2.12 \text{ mm}$$

Flèche immédiate

$$\delta_{imm,y} = u_{yf} \cdot \text{ratio}_{u_{ys}} = 0 \cdot 2.33 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{imm,z} = u_{zf} \cdot \text{ratio}_{u_{zs}} = -1.48 \cdot 2.66 = -3.95 \text{ mm}$$

Flèche à court terme

$$\delta_{short,y} = u_{ys} \cdot \text{ratio}_{u_{ys}} = 0 \cdot 2.33 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{short,z} = u_{zs} \cdot \text{ratio}_{u_{zs}} = -0.636 \cdot 2.66 = -1.69 \text{ mm}$$

Flèche à long terme + fluage

$$\delta_{long,creep,y} = u_{yf} \cdot \text{ratio}_{u_{yf}} = 0 \cdot 4.51 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{long,creep,z} = u_{zf} \cdot \text{ratio}_{u_{zf}} = -1.48 \cdot 4.15 = -6.16 \text{ mm}$$

Flèche due au fluage

$$\delta_{creep,y} = u_{yf} \cdot (\text{ratio}_{u_{yf}} - \text{ratio}_{u_{ys}}) = 0 \cdot (4.51 - 2.33) = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{creep,z} = u_{zf} \cdot (\text{ratio}_{u_{zf}} - \text{ratio}_{u_{zs}}) = -1.48 \cdot (4.15 - 2.66) = -2.21 \text{ mm}$$

Flèche à long terme

$$\delta_{long,y} = \delta_{long,creep,y} - \delta_{creep,y} = 0 - 0 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{long,z} = \delta_{long,creep,z} - \delta_{creep,z} = -6.16 - -2.21 = -3.95 \text{ mm}$$

Flèche additionnelle

$$\delta_{add,y} = \delta_{short,y} + \delta_{long,creep,y} - \delta_{imm,y} = 0 + 0 - 0 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{add,z} = \delta_{short,z} + \delta_{long,creep,z} - \delta_{imm,z} = -1.69 + -6.16 - -3.95 = -3.9 \text{ mm}$$

Flèche additionnelle limite

$$\delta_{add,lim,y} = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{add,lim,z} = \frac{-l_{0z}}{\text{Lim}_{add}} = \frac{-5}{500} = -10 \text{ mm}$$

Flèche totale

$$\delta_{tot,y} = \delta_{short,y} + \delta_{long,creep,y} = 0 + 0 = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{tot,z} = \delta_{short,z} + \delta_{long,creep,z} = -1.69 + -6.16 = -7.85 \text{ mm}$$

Flèche totale limite


$$\delta_{tot,lim,y} = 0 \text{ mm}$$

$$\delta_{tot,lim,z} = \frac{-l_{0z}}{\text{Lim}_{tot}} = \frac{-5}{250} = -20 \text{ mm}$$

7.7. Vérification avec fissuration 2D

Pour les éléments 2D, il y a moins de contrôles : la vérification de l'ouverture de fissures et la vérification au poinçonnement.


Les valeurs de l'ouverture maximale des fissures (w_{max}) sont des paramètres nationaux, qui dépendent de classe d'exposition choisie. Vous trouverez donc cette valeur dans la configuration des paramètres nationaux, via l'arborescence / « Projet » / « Annexe nationale [...] » / « EN 1992-1-1 [...] ».



Vous pouvez effectuer la vérification de l'ouverture des fissures pour les trois types de ferrailage : requis, défini et utilisateur. La vérification de l'ouverture de fissures est faite sur la combinaison ELS quasi-permanente.

Si vous utilisez un type de ferrailage requis ou défini pour la vérification de l'ouverture des fissures, il vous faudra choisir aussi une combinaison ELU. Cela est nécessaire car le ferrailage requis / défini est calculé sur la base d'une combinaison ELU. Le calcul de ferrailage effectué, il sera utilisé pour effectuer la vérification de l'ouverture de fissures (faite automatiquement par le logiciel).


Ferraillage requis / défini



Combinaison utilisée pour effectuer la vérification de l'ouverture de fissures.

Combinaison utilisée pour calculer le ferraillage théorique utilisée dans la vérification de l'ouverture de fissures.

Ferraillage utilisateur




Combinaison utilisée pour effectuer la vérification de l'ouverture de fissures.

Quantité de ferraillage déjà connue => aucune combinaison ELU nécessaire.


Ouverture de fissure $w+$

Combinaison = ELS ; Type de ferraillage utilisé = Requis ; Valeur = $w+$




Ouverture de fissure w-

Combinaison = ELS ; Type de ferrailage utilisé = Requis ; Valeur = **w-**



Contrôle unité

Combinaison = ELS ; Type de ferrailage utilisé = Requis ; Valeur = **UC**




7.8. Vérification au poinçonnement

Vous trouverez la vérification au poinçonnement dans le service « Béton » / « Conception du ferrailage » / « Surfaces » / « Dimensionnement au poinçonnement ».

Le coefficient beta est automatiquement calculé, et la forme du poteau est automatiquement reconnue. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de définir ces paramètres avant de lancer la vérification au poinçonnement.

Par contre, avant le dimensionnement, il vous faut définir la fenêtre de propriétés. Vous devez choisir le type de ferrailage (même démarche que pour la vérification des ouvertures de fissures).



Il existe trois types de résultats différents :

- Visualisation verte : le béton peut reprendre la charge ponctuelle.

Dimensionnement au poinçonnement

Calcul linéaire
Combinaison: ELU-Set B (auto)
Extrême: Global
Sélection: Tout

Synthèse

Nom	Cas	Cas de poinçonnement	Forme de poinçonnement	$UC_{vrd,max}$ [-]	$UC_{vrd,c}$ [-]	Périmètres d'étriers	$UC_{vrd,cs}$ [-]	$UC_{Asw,det}$ [-]	UC [-] Contrôle
N6	ELU-Set B (auto)/1	Poteau d'angle	Rectangle (400;300)	0.31	0.31	non requis	-	-	0.31 OK

Béton

Nom	Cas	Cas de poinçonnement β [-]	Forme de poinçonnement	V_{Ed} [kN] ΔV_{Ed} [kN]	$M_{Ed,y}$ [kNm] $M_{Ed,z}$ [kNm]	Plaque h [mm]	Matériau f_{cd} [MPa]	d_{eff} [mm] ρ [%]	u_0 [m] u_1 [m]	$V_{Ed,u0}$ [MPa] $V_{Ed,u1}$ [MPa]	$V_{Rd,max}$ [MPa] $V_{Rd,c}$ [MPa]	$UC_{vrd,max}$ [-] $UC_{vrd,c}$ [-]
N6	ELU-Set B (auto)/1	Poteau d'angle 1.50	Rectangle (400;300)	14.04 0.00	3.26 2.53	Plafond 200.00	C25/30 16.67	160.00 0.14	0.119 0.845	1.10 0.16	3.60 0.50	0.31 0.31

- Visualisation bleu : le béton ne peut pas reprendre la charge ponctuelle mais un ferrailage de poinçonnement peut être calculé.

Dimensionnement au poinçonnement

Calcul linéaire
 Combinaison: ELU-Set B (auto)
 Extrême: Global
 Sélection: N12
 Il y a 1 avertissements sur les éléments sélectionnés dont 1 sont affichés.
Synthèse

Nom	Cas	Cas de poinçonnement	Forme de poinçonnement	UC _{ult,max} [-]	UC _{ult,c} [-]	Périmètres d'étriers	UC _{ult,ca} [-]	UC _{lim,det} [-]	UC [-]	Erreurs, avertissements, notes
N12	ELU-Set B (auto)/1	Poteau intérieur	Rectangle (400;300)	0.35	1.04	3x 13Ø8(radial) 80+2x80=240	0.69	1.00	1.00 OK,MAIS	W6/102

Béton

Nom	Cas	Cas de poinçonnement β [-]	Forme de poinçonnement	V _{Ed} [kN] ΔV _{Ed} [kN]	M _{Ed,y} [kNm] M _{Ed,z} [kNm]	Plaque h [mm]	Matériau f _{cd} [MPa]	d _{eff} [mm] ρ _l [%]	u ₀ [m] u ₁ [m]	V _{Ed,u0} [MPa] V _{Ed,u1} [MPa]	V _{Ed,max} [MPa] V _{Ed,c} [MPa]	UC _{ult,max} [-] UC _{ult,c} [-]
N12	ELU-Set B (auto)/1	Poteau intérieur 1.15	Rectangle (400;300)	244.15 0.00	0.30 0.14	Plafond 200.00	C25/30 16.67	160.00 0.29	1.400 3.411	1.25 0.51	3.60 0.50	0.35 1.04

Armature

Nom	Cas	Périmètres d'étriers	u _{int} [m] R _{int} [mm]	S _{u,0} [mm] S _{u,out} [mm]	Périmètres de contrôle (distance/capacité)	Matériau f _{yd,el} [MPa]	A _{sw,req} [mm ²] A _{sw,min} [mm ²]	A _{sw} [mm ²] A _{sw,tot} [mm ²]	V _{lim,ca} [MPa] k _{red} V _{Ed,c} [MPa]	UC _{ult,ca} [-] UC _{lim,det} [-]
N12	ELU-Set B (auto)/1	3x 13Ø8(radial) 80+2x80=240	3.545 342	224 224	320/69%	B 500B 290.0	90 10	653 1960	1.41 0.74	0.69 1.00

E/A/N	Affichersur leséléments
W6/102	N12

- Visualisation rouge : le béton ne peut pas reprendre la charge ponctuelle et un ferrailage de poinçonnement ne peut pas être calculé.

Dimensionnement au poinçonnement

Calcul linéaire
 Combinaison: ELU-Set B (auto)
 Extrême: Global
 Sélection: N12
 Il y a 2 avertissements sur les éléments sélectionnés dont 2 sont affichés.
Synthèse

Nom	Cas	Cas de poinçonnement	Forme de poinçonnement	UC _{ult,max} [-]	UC _{ult,c} [-]	Périmètres d'étriers	UC _{ult,ca} [-]	UC _{lim,det} [-]	UC [-]	Erreurs, avertissements, notes
N12	ELU-Set B (auto)/1	Poteau intérieur	Rectangle (400;300)	0.63	1.62	4x 15Ø8(radial) 80+3x120=440	1.08	1.00	1.08 PASOK	W6/102, W6/117

Béton

Nom	Cas	Cas de poinçonnement β [-]	Forme de poinçonnement	V _{Ed} [kN] ΔV _{Ed} [kN]	M _{Ed,y} [kNm] M _{Ed,z} [kNm]	Plaque h [mm]	Matériau f _{cd} [MPa]	d _{eff} [mm] ρ _l [%]	u ₀ [m] u ₁ [m]	V _{Ed,u0} [MPa] V _{Ed,u1} [MPa]	V _{Ed,max} [MPa] V _{Ed,c} [MPa]	UC _{ult,max} [-] UC _{ult,c} [-]
N12	ELU-Set B (auto)/1	Poteau intérieur 1.15	Rectangle (400;300)	444.16 0.00	0.54 0.26	Plafond 200.00	C25/30 16.67	160.00 0.55	1.400 3.411	2.28 0.94	3.60 0.58	0.63 1.62



Armature

Nom	Cas	Périmètres d'étriers	u _{int} [m] R _{int} [mm]	S _{u,0} [mm] S _{u,out} [mm]	Périmètres de contrôle (distance/capacité)	Matériau f _{yd,el} [MPa]	A _{sw,req} [mm ²] A _{sw,min} [mm ²]	A _{sw} [mm ²] A _{sw,tot} [mm ²]	V _{lim,ca} [MPa] k _{red} V _{Ed,c} [MPa]	UC _{ult,ca} [-] UC _{lim,det} [-]
N12	ELU-Set B (auto)/1	4x 15Ø8(radial) 80+3x120=440	5.535 658	227 278	320/108%, 640/68%	B 500B 290.0	474 18	754 3016	1.23 0.87	1.08 1.00

E/A/N	Affichersur leséléments
W6/102	N12
W6/117	N12

7.9. Déformation à long terme avec fissuration

Le calcul de la déformation à long terme avec fissuration est un calcul bilinéaire. Le calcul est effectué, les rigidités sont réduites et le calcul est à nouveau effectué avec ces raideurs abaissées. Cette explication est simplifiée. Dans le manuel béton, vous trouverez l'explication complète. Ci-dessous vous pouvez visualiser les valeurs calculées par ce type de calcul.




Pour élément 1D

Nom	dx [m]	Cas Type d'armature	$\varphi(t, t_0)$ [-]	$\delta_{lin,y}$	$\delta_{smin,y}$	$\delta_{short,y}$	$\delta_{creep,y}$	$\delta_{add,y}$	$\delta_{add,lin,y}$	$\delta_{tot,y}$	$\delta_{tot,lin,y}$	UC [-]
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
B1	9.360-	ELS-Car (auto)/1 Utilisateur	2.69	0.0 -2.0	0.0 -0.7	0.0 -2.1	0.0 -1.7	0.0 -3.2	13.2 13.2	0.0 -3.8	26.4 26.4	0.24 OK
B1	4.400-	ELS-Car (auto)/1 Utilisateur	2.69	0.0 0.1	0.0 0.0	0.0 0.1	0.0 0.1	0.0 0.1	10.8 10.8	0.0 0.2	21.6 21.6	0.01 OK


Chapitre 8: Rapport

8.1. Interface Générale

L'interface générale de la note de calcul se compose de 5 différentes fenêtres. Vous pouvez personnaliser la mise en page de l'interface en déplaçant ces fenêtres à la position souhaitée. Les fenêtres sont présentées et expliquées dans l'image ci-dessous.




La note de calcul fonctionne avec des éléments. Ces éléments contiennent toutes les informations qui sont disponibles dans SCIA Engineer. Pour ajouter un élément dans la note, vous devez double cliquer dessus dans la fenêtre « **Eléments disponibles** » ou taper le nom de l'élément dans la barre de recherche de cette même fenêtre. Aussitôt cet élément ajouté, il apparaîtra dans la fenêtre « **Navigateur** » ou « **Eléments ajoutés** » de l'image ci-dessus. Vous pouvez toujours modifier les éléments ajoutés en utilisant la fenêtre de propriétés, qui est basée sur le même principe que dans l'espace de modélisation de SCIA Engineer. Vous pouvez également modifier les images insérées en utilisant les raccourcis « Editer les propriétés de l'image », « Point de vue », ... qui sont présentés dans l'image suivante.




Après avoir modifié un ou plusieurs éléments ajoutés, il vous faut régénérer le contenu de la note. Vous pouvez exécuter cette commande pour un élément individuel comme pour la note entière en utilisant les raccourcis « **Régénérer sélection** » ou « **Régénérer éléments périmés** ».



Vous pouvez utiliser le raccourci « Modifier » pour personnaliser les propriétés avancées des éléments ajoutés.



Vous pouvez modifier la langue de la note, pour à la fois la saisie et la sortie, en l'ajustant dans la fenêtre de « Propriétés du rapport ».




8.2. Mise en page générale

Le chapitre suivant contient une explication de plusieurs éléments de mise en page de la note de calcul.


8.2.1. Mise en page

Vous pouvez sélectionner le sous-élément « **Style** » pour modifier la mise en page de la note. Vous le trouverez en sous-élément des éléments disponibles « **Éléments spéciaux** ». Une fois cette élément ajouté dans la note, vous pouvez cliquer sur le raccourci « **Modifier** ». L'éditeur de styles s'ouvre alors. Cet éditeur vous permet de modifier tous les paramètres concernant les polices, les espacements et les couleurs du texte de la note.




8.2.2. Saut de page et format de page

Vous pouvez ajuster le format de page de la note en insérant l'élément « **Format de page** ». Cet élément est une sous-catégorie de l'élément « **Éléments spéciaux** ». Les éléments spéciaux contiennent également le « **Saut de page** » par lequel vous pouvez définir la fin d'une page, par exemple à la fin d'un chapitre.




Lorsque vous avez inséré l'élément « **Format de page** », vous pouvez définir tous ces paramètres, le format et les marges, dans la fenêtre de propriétés.




8.2.3. Entête et pied de page

Vous trouverez l'élément « **Entête / Pied de page** » dans la catégorie « **Éléments spéciaux** ». En cliquant sur le raccourci « Modifier », vous pouvez totalement personnaliser l'entête et le pied de page de votre note. Vous pouvez sauvegarder cet élément comme un gabarit et l'appliquer dans d'autres notes.




8.2.4. Chapitre

Vous pouvez créer plusieurs chapitres dans la note de calcul en ajoutant l'élément spécial « **Chapitre** » :




8.2.5. Texte formaté

Avec l'élément spécial « **Texte formaté** », vous pouvez saisir du texte manuellement dans la note de calcul :



Dès lors que l'élément a été ajouté à la note et que vous avez cliqué sur « Modifier », vous pouvez insérer du texte dans l'éditeur de texte :




8.3. Ajout d'images


Vous pouvez également ajouter des images à la note de calcul. Différentes méthodes sont possibles pour insérer ces éléments. Nous allons vous les expliquer dans ce chapitre.

8.3.1. Copie d'écran ou images live

Comme premières options d'insertion d'images dans la note, vous pouvez utiliser les commandes « **Copie d'écran dans la note de calcul** », « **Image live à l'échelle dans la note de calcul** » and « **Image live dans la note de calcul** ». Ces commandes vous permettent d'envoyer les images du modèle dans la note de calcul, elles sont accessibles par un clic droit dans SCIA Engineer.




Toutefois, il est important que vous connaissiez les différences entre ces méthodes. Une copie d'écran est une image fixe, ce qui signifie qu'elle ne sera **pas** mise à jour si la structure est modifiée. Les images live par contre seront mises à jour dans le cas d'une modification de la structure. Vous pouvez ajouter l'image dans la note en cliquant sur « Insérer et fermer ».




8.3.2. Boîte d'entrée (Inbox)

Vous pouvez envoyer des images live ou des copies d'écran dans la « **Boîte d'entrée** » du rapport plutôt que de les insérer immédiatement dans la note de calcul. Cette option vous permet d'insérer les images générées dans la note lors d'une prochaine étape. Pour les visualiser dans la boîte d'entrée, vous devez choisir la commande « **Insérer et fermer** » de la partie « **Dans la boîte d'entrée** ».




8.3.3. Galerie d'images


Vous pouvez également envoyer des images, générées dans l'espace de modélisation, dans la galerie d'images. Cette option vous permet d'éditer l'image générée sans ajouter de données – comme par exemple les cotations – au modèle. Vous pouvez accéder à la galerie d'images dans l'arborescence de SCIA Engineer.



Vous pouvez envoyer une image dans la galerie d'images par un clic droit dans la zone graphique et en sélectionnant « **Image vers la galerie** ».



Comme mentionné précédemment, vous pouvez modifier l'image dans la galerie sans ajouter de données au modèle dans l'espace de modélisation. Pour modifier l'image, vous devez cliquer sur l'option « **Modifier** » ou sur « **Edition** » dans la galerie.




Vous pouvez ajouter des images depuis la galerie à la note de calcul en sélectionnant l'élément disponible dans les « **Images de la galerie** » :




8.3.4. Espace papier

Vous trouverez l'espace papier dans l'arborescence dans le service « Outils de dessin ». L'espace papier vous permet de créer une vue en plan du modèle.



Après avoir créé un nouveau plan dans l'espace papier, vous pouvez ajouter plusieurs éléments en appliquant les options suivantes :




8.3.5. Générer les images

Pour créer des images avec les résultats du calcul, vous avez deux possibilités : utiliser le raccourci d'indentation « **Niveau inférieur** » ou bien ajouter le « **Générateur d'images de résultats** ». Les deux options sont explicitées ci-après.

Indentations

Lors de la composition de la note, vous pouvez lancer la commande « Indenter ». En indentant un tableau ou une image sous un élément, SCIA reconnaît automatiquement les relations entre ces éléments et génère la sortie en fonction de ces paramètres. Les captures d'écran ci-dessous présentent une représentation graphique d'images indentées sous un cas de charges.



1.3. Cas de charge - NN

Nom	Description	Type d'action	Groupe de charges	Durée	Cas de charge maître
	Spéc.	Type de charge			
NN	NN	Variable	LG3	Brève	Aucun
	Standard	Statique			

1.3.1. NN / Valeur totale

1.4. Cas de charge - 3DWind10

Nom	Description	Type d'action	Groupe de charges	Cas de charge maître
	Spéc.	Type de charge		
3DWind10	180. + CPE. - CP1	Variable	LG4	Aucun
	Vent statique	Statique		

1.4.1. NN / Valeur totale


Générateur d'images de résultats

Le générateur d'images de résultats est un élément que vous pouvez trouver dans les « **Eléments spéciaux** ». Cet élément nécessite un tableau de résultat indenté et une image live indentée.

Le générateur d'images de résultats :

- Prend l'information de résultats depuis le tableau de résultats,
- Prend le point de vue de l'image,
- Affiche les paramètres de résultats dans ses propriétés.

Vous pouvez définir dans la fenêtre de propriétés du générateur quels résultats doivent être présentés sur l'image. Dans l'exemple suivant, les images pour les résultats « N », « Mx » et « My » seront générées.



2. Générateur d'images de résultats


2.1. Efforts internes 1D

Calcul linéaire
 Cas de charge: NN
 Système de coordonnées: Principal
 Extrême 1D: Global
 Sélection: Tout

Nom	dx [m]	Cas	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
B13	0.000	NN	-10.80	0.00	-4.04	0.00	0.00	0.00
B21	0.000	NN	0.30	-0.15	0.59	0.00	0.00	0.00
B22	0.000	NN	-0.05	-0.21	0.85	0.00	0.00	0.00
B22	5.000	NN	-0.05	0.21	-0.85	0.00	0.00	0.00
B16	5.985+	NN	-6.54	0.00	-9.50	0.00	-14.28	0.00
B15	0.000	NN	-6.54	0.00	9.50	0.00	-16.18	0.00
B20	0.000	NN	-1.99	0.00	0.50	0.00	4.94	-0.01
B3	0.000	NN	-3.27	-0.18	4.75	0.00	-8.10	0.00
B9	4.000	NN	-10.80	0.00	-4.05	0.00	-16.18	0.00
B10	4.000	NN	-10.80	0.00	4.05	0.00	16.18	0.00
B22	2.333	NN	-0.05	-0.01	0.06	0.00	1.05	-0.26
B29	2.333	NN	-0.05	0.01	0.06	0.00	1.05	0.26


2.2. Efforts internes 1D; N - N

Valeur: N
 Calcul linéaire
 Cas de charge: NN
 Système de coordonnées: Principal
 Extrême 1D: Global
 Sélection: Tout




2.3. Efforts internes 1D; N - M_x

Valeur: M_x
Calcul linéaire
Cas de charge: NN
Système de coordonnées: Principal
Extrême 1D: Global
Sélection: Tout



2.4. Efforts internes 1D; N - M_y

Valeur: M_y
Calcul linéaire
Cas de charge: NN
Système de coordonnées: Principal
Extrême 1D: Global
Sélection: Tout




8.4. Gestion de la note

8.4.1. Gabarit de notes


Vous pouvez sauvegarder une certaine mise en page de la note comme modèle. Dès que vous avez sauvegardés ce modèle, Vous pouvez l'importer dans un projet. La note de calcul générera automatiquement tous les éléments du modèle en fonction du nouveau projet.


Vous pouvez sauvegarder la mise en page en cliquant sur l'icône symbole de SCIA Engineer puis sur « **Enregistrer comme modèle** ».



Note : il est recommandé d'enregistrer le modèle dans le dossier suggéré par SCIA. Cela permet au logiciel d'appliquer facilement le gabarit à vos futurs projets.


Le gestionnaire de notes de calcul vous permet de créer une note selon un gabarit prédéfini par SCIA Engineer ou bien selon un modèle défini par un utilisateur. C'est ce qui est présenté dans les captures d'écran ci-dessous.





8.4.2. Export

Vous pouvez également exporter la note de calcul dans plusieurs formats. Ces formats sont affichés dans l'image suivante. Vous trouverez ces paramètres d'export en cliquant sur l'icône symbole de SCIA Engineer, puis sur « Exporter ».



8.4.3. Impression

Vous pouvez imprimer la note de calcul en cliquant sur l'icône symbole de SCIA Engineer, puis sur « **Imprimer** », comme dans l'image ci-dessous.

